

NitraVis 701 IQ TS

NitraVis 705 IQ TS

OPTISCHER SENSOR FÜR NITRAT UND FESTSTOFFGEHALT (TS)



a xylem brand

Copyright © 2017 Xylem Analytics Germany GmbH
Printed in Germany.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Überblick | 5 |
| 1.1 | Zum Gebrauch dieser Komponenten-Betriebsanleitung | 5 |
| 1.2 | Einsatzbereiche | 6 |
| 1.3 | Messprinzip des Sensors NitraVis 70x IQ TS | 6 |
| 1.4 | Aufbau des Sensors NitraVis 70x IQ TS | 7 |
| 2 | Sicherheit | 8 |
| 2.1 | Sicherheitsinformationen | 8 |
| 2.1.1 | Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung | 8 |
| 2.1.2 | Sicherheitskennzeichnungen auf dem Produkt | 8 |
| 2.1.3 | Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen | 8 |
| 2.2 | Sicherer Betrieb | 9 |
| 2.2.1 | Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 9 |
| 2.2.2 | Voraussetzungen für den sicheren Betrieb | 9 |
| 2.2.3 | Unzulässiger Betrieb | 9 |
| 3 | Inbetriebnahme | 10 |
| 3.1 | Systemvoraussetzungen IQ SENSORNET | 10 |
| 3.2 | Lieferumfang NitraVis 70x IQ TS | 10 |
| 3.3 | Installation | 11 |
| 3.3.1 | Sensor montieren | 11 |
| 3.3.2 | Stoßschutz montieren | 13 |
| 3.3.3 | Sensor an das IQ SENSORNET anschließen | 14 |
| 3.4 | Erstinbetriebnahme | 16 |
| 3.4.1 | Allgemeines | 16 |
| 3.4.2 | Sensorstruktur | 17 |
| 3.4.3 | Einstellungen für den Hauptsensor | 18 |
| 3.4.4 | Einstellungen Nebensensor (Feststoffmessung) | 20 |
| 4 | Messen / Betrieb | 22 |
| 4.1 | Messwertermittlung | 22 |
| 4.2 | Messbetrieb | 23 |
| 4.3 | Kalibrieren | 23 |
| 4.3.1 | Überblick | 23 |
| 4.3.2 | Anwenderkalibrierung | 26 |
| 4.3.3 | Sensortest/ <i>Nullabgleich</i> | 29 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 5 | Wartung und Reinigung | 35 |
| 5.1 | Wartung | 35 |
| 5.2 | Sensorreinigung | 35 |
| 5.2.1 | Reinigungs- und Hilfsmittel | 35 |
| 5.2.2 | Allgemeine Vorgehensweise | 36 |
| 5.2.3 | Grundreinigung | 37 |
| 5.2.4 | Messspaltreinigung | 38 |
| 6 | Ersatzteile, Wartungsmittel, Zubehör | 39 |
| 7 | Was tun, wenn ... | 41 |
| 8 | Technische Daten | 44 |
| 8.1 | Messeigenschaften | 44 |
| 8.2 | Einsatzcharakteristik | 45 |
| 8.3 | Allgemeine Daten | 46 |
| 8.4 | Elektrische Daten | 47 |
| 9 | Verzeichnisse | 48 |
| 9.1 | Erläuterung der Meldungen | 48 |
| 9.1.1 | Fehlermeldungen | 49 |
| 9.1.2 | Infomeldungen | 51 |
| 9.2 | Status-Info | 52 |
| 10 | Anhang: Glossar | 53 |

1 Überblick

1.1 Zum Gebrauch dieser Komponenten-Betriebsanleitung

Aufbau der
IQ SENSORNET
Betriebsanleitung




Bild 1-1 Struktur der IQ SENSORNET Betriebsanleitung

Die IQ SENSORNET Betriebsanleitung ist wie das IQ SENSORNET selbst modular aufgebaut. Sie besteht aus einer System-Betriebsanleitung und den Betriebsanleitungen aller verwendeten Komponenten.

Bitte ordnen Sie diese Komponenten-Betriebsanleitung in den Ringordner der System-Betriebsanleitung ein.

1.2 Einsatzbereiche

Der Einsatzbereich umfasst Steuerung, Regelung und Überwachung.

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------------------|
| Messort | NitraVis 701 IQ TS | Belebungsbecken oder Zulauf |
| | NitraVis 705 IQ TS | Ablauf |

Ultraschall-Reinhaltungssystem

Das Ultraschall-Reinhaltungssystem gewährleistet den wartungsarmen und dauerhaft zuverlässigen Messbetrieb.

Die im Sensor integrierte Ultraschallquelle regt die Messfenster zu Schwingungen im Ultraschallbereich an. Die damit verbundene Bewegung der Oberfläche verhindert von Anfang an das Aufwachsen von Verschmutzungen und sorgt dadurch für zuverlässige Messwerte im Dauerbetrieb.

Druckluftreinigung (Option)

Der Sensor ist für die zusätzliche Ausstattung mit einem druckluftbetriebenen Reinigungssystem vorbereitet, welches das Ultraschallreinigungssystem bei Bedarf unterstützt.

1.3 Messprinzip des Sensors NitraVis 70x IQ TS

Der Sensor arbeitet nach dem Messprinzip der UV-VIS-Spektrometrie.

Jede in einer Messlösung enthaltene Substanz schwächt einen Lichtstrahl, der durch die Messlösung dringt. Die Schwächung (Extinktion) des Lichtstrahls wird für einzelne Wellenlängen gemessen. Die wellenlängenabhängige Verteilung ergibt das Extinktionsspektrum.

Der Wellenlängenbereich, in dem eine Extinktion auftritt, ist charakteristisch für die Substanz. Die Menge der Substanz bestimmt das Ausmaß der Extinktion.

Die Einflüsse typischer Störmatrixvarianten, wie sie in kommunalen Kläranlagen auftreten, können durch Einbeziehung des gesamten Extinktionsspektrums eliminiert werden.

Die Messung erfolgt bei diesem Messprinzip nicht kontinuierlich, sondern in Intervallen.

1.4 Aufbau des Sensors NitraVis 70x IQ TS

Der Sensor enthält eine Lichtquelle (1), einen Messspalt (3) für den Kontakt von Licht mit der Messlösung, und einen Detektor (5) zur Messung des abgeschwächten Lichtstrahls.

Die Sendeoptik (2) leitet einen Lichtstrahl, den Messstrahl (6), durch die Messlösung, und einen zweiten Lichtstrahl, den Referenzstrahl (8), über eine Strecke ohne Messlösung. Die Messlösung befindet sich zwischen den beiden Messfenstern (3) im Messspalt.

Die Empfangsoptik (4) leitet Mess- und Referenzstrahl auf den Detektor. Im Detektor wird das Licht durch feststehende Photodioden empfangen.




Bild 1-2 Aufbau des Sensors

| | |
|---|---|
| 1 | Lichtquelle |
| 2 | Sendeoptik |
| 3 | Messspalt zwischen den Messfenstern |
| 4 | Empfangsoptik |
| 5 | Detektor |
| 6 | Messstrahl |
| 7 | Referenzstrahl |
| 8 | Anschluss für das optionale Druckluftreinigungssystem |

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitsinformationen

2.1.1 Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Betrieb des Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor sie es in Betrieb nehmen oder damit arbeiten. Halten Sie die Bedienungsanleitung immer griffbereit, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

Besonders zu beachtende Hinweise für die Sicherheit sind in der Bedienungsanleitung hervorgehoben. Sie erkennen diese Sicherheitshinweise am Warnsymbol (Dreieck) am linken Rand. Das Signalwort (z. B. "VORSICHT") steht für die Schwere der Gefahr:

**WARNUNG**

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schweren (irreversiblen) Verletzungen oder Tod führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.

**VORSICHT**

weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten (reversiblen) Verletzungen führen kann, wenn der Sicherheitshinweis nicht befolgt wird.

HINWEIS

weist auf Sachschäden hin, welche entstehen können, wenn die angegebenen Maßnahmen nicht befolgt werden.

2.1.2 Sicherheitskennzeichnungen auf dem Produkt

Beachten Sie alle Aufkleber, Hinweisschilder und Sicherheitssymbole auf dem Produkt. Ein Warnsymbol (Dreieck) ohne Text verweist auf Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung.

2.1.3 Weitere Dokumente mit Sicherheitsinformationen

Folgende Dokumente enthalten weitere Informationen, die Sie zu Ihrer Sicherheit beachten sollten, wenn Sie mit einem Messsystem arbeiten:

- Bedienungsanleitungen zu anderen Komponenten des IQ SENSORNET Systems (Netzteile, Controller, Zubehör)
- Sicherheitsdatenblätter zu Kalibrier- und Wartungsmitteln (z. B. Reinigungslösungen).

2.2 Sicherer Betrieb

2.2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch der NitraVis 70x IQ TS besteht im Einsatz als Sensor im IQ SENSORNET. Bestimmungsgemäß ist ausschließlich der Gebrauch gemäß den Instruktionen und den technischen Spezifikationen dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 8 TECHNISCHE DATEN). Jede darüber hinaus gehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

2.2.2 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb

Beachten Sie folgende Punkte für einen sicheren Betrieb:

- Das Produkt darf nur seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend verwendet werden.
- Das Produkt darf nur mit den in der Bedienungsanleitung genannten Energiequellen versorgt werden.
- Das Produkt darf nur unter den in der Bedienungsanleitung genannten Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Das Produkt darf nicht geöffnet werden.

2.2.3 Unzulässiger Betrieb

Das Produkt darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es:

- eine sichtbare Beschädigung aufweist (z. B. nach einem Transport)
- längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde (Lagerbedingungen, siehe Kapitel 8 TECHNISCHE DATEN)

3 Inbetriebnahme

3.1 Systemvoraussetzungen IQ SENSORNET

Softwarestände von Controller- und Terminal- komponenten

Der Betrieb der NitraVis 70x IQ TS setzt folgende Softwarestände im IQ SENSORNET voraus:

- | | | |
|------------------|---------------------|-------------------------|
| ● DIQ/S 28X | Controllersoftware: | Version 3.72 oder höher |
| ● DIQ/S 182 | Controllersoftware: | Version 3.45 oder höher |
| ● MIQ/MC3 | Controllersoftware: | Version 3.72 oder höher |
| ● MIQ/MC2 | Controllersoftware: | Version 3.72 oder höher |
| ● MIQ TC 2020 XT | Controllersoftware: | Version 3.72 oder höher |

für Reinigung mit Druckluft über ein Relais

- | | | |
|----------------|---------------------|-------------------------|
| ● DIQ/S 28X | Controllersoftware: | Version 3.72 oder höher |
| ● DIQ/S 182 | Softwareversion: | Version 3.45 oder höher |
| ● MIQ/CR3 | Softwareversion: | Version 2.90 oder höher |
| ● MIQ/R6 | Softwareversion: | Version 2.90 oder höher |
| ● MIQ/CHV Plus | Softwareversion: | Version 2.90 oder höher |

3.2 Lieferumfang NitraVis 70x IQ TS

Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- Sensor NitraVis 70x IQ TS
- Sensorüberschub
- Stoßschutz
- Betriebsanleitung

3.3 Installation

3.3.1 Sensor montieren

HINWEIS

Der Sensor ist ein optisches Präzisionsinstrument, welches vor Erschütterungen zu schützen ist. Achten Sie auf ausreichende Abstände zu Wand, Boden und sonstiger Einbauumgebung. Sensorende gegebenenfalls mit dem beiliegenden Schutzring gegen Anschläge schützen. Befestigungselemente immer nur am stabilen Metallschaft anbringen.

HINWEIS

Achten Sie generell darauf, dass die Gehäuseoberfläche nicht durch scharfkantige Gegenstände verletzt wird. Um Kontaktkorrosion auszuschließen, darf das Gehäuse des Sensors keine metallischen Gegenstände berühren.

HINWEIS

Den Sensor nicht am Sensoranschlusskabel aufhängen. Gefahr von Kabelbruch und Wassereintritt an der Kabelverschraubung.

Für die Installation des NitraVis 70x IQ TS gibt es ein umfangreiches Programm an Montagezubehör (siehe Kapitel 6 ERSATZTEILE, WARTUNGSMITTEL, ZUBEHÖR). Damit können alle gängigen Montagearten vorgenommen werden.

Generell sind bei der Montage des Sensors am Messort folgende allgemeinen Regeln zu beachten:

waagerechte Montage

Bei waagerechter Montage des Sensors sollte die Messspaltöffnung zur Seite zeigen, damit Luftblasen nach oben entweichen können und Sedimente sich nicht im Messspalt absetzen können. Der Sensor sollte parallel zur Strömungsrichtung ausgerichtet sein.




Bild 3-1 Einbau waagerecht

senkrechte Montage Bei senkrechter Montage den Sensor so montieren, dass störende Elemente im Messspalt mit der Strömung entweichen können. Für eine optimale Reinhaltung des Messspalts beträgt die Fließgeschwindigkeit bei senkrechter Montage mindestens 0,2 m/s.




Bild 3-2 Einbau senkrecht

Schutz vor Stößen Vermeiden Sie grundsätzlich Einbausituationen, bei denen das Sensorende gegen eine Wand oder ein anderes Hindernis stoßen kann. Achten Sie auf ausreichende Sicherheitsabstände (z. B. bei frei hängender Montage). Montieren Sie den beiliegenden Stoßschutz (siehe Abschnitt 3.3.2). Dessen weiche Gummimischung dämpft harte Stöße.




Bild 3-3 Sensor mit montiertem Stoßschutz

3.3.2 Stoßschutz montieren

Der Stoßschutz besteht aus zwei Ringen, einer Kappe und vier Kabelbindern. Gehen sie zur Montage wie folgt vor:




Bild 3-4 Stoßschutz montieren

1. Die Kappe (Pos. 2 in Bild 3-4) und einen der beiden Ringe (Pos. 1) zusammenstecken.
2. Die zusammengesteckte Einheit auf das Sensorende aufstecken und mit 2 Kabelbindern (Pos. 3) wie in Bild 3-4 gezeigt fixieren.
3. Den zweiten Ring auf das kabelseitige Sensorende aufstecken und auf die gleiche Weise mit den beiden restlichen Kabelbindern fixieren.

3.3.3 Sensor an das IQ SENSORNET anschließen

Anschlusskabel Zum Anschluss des Sensors benötigen Sie ein Sensoranschlusskabel vom Typ SACIQ bzw. SACIQ SW, erhältlich in verschiedenen Längen. Das Sensoranschlusskabel SACIQ SW ist gegenüber der Standardausführung SACIQ hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit in Meer- und Brackwasser optimiert und auf Verwendung mit der NitraVis 70x IQ TS abgestimmt. Informationen hierzu und zu weiterem IQ SENSORNET Zubehör finden Sie im WTW-Katalog und im Internet.



Wie Sie das Sensoranschlusskabel SACIQ (SW) an die Klemmleiste eines MIQ Moduls anschließen, ist im Kapitel 3 INSTALLATION der IQ SENSORNET System-Betriebsanleitung beschrieben.

Sind die Steckverbindungen trocken? Vor dem Verbinden von Sensor und Sensoranschlusskabel bitte sicherstellen, dass die Steckverbindungen trocken sind. Falls Feuchtigkeit in die Steckverbindungen gelangt ist, die Steckverbindungen zuerst trocknen (trockentupfen oder mit Pressluft ausblasen).

HINWEIS

Den Sensor nicht am Sensoranschlusskabel aufhängen, sondern passende Montagemittel verwenden. Informationen hierzu und zu weiterem IQ SENSORNET Zubehör finden Sie im WTW-Katalog und im Internet.

**Sensor am Sensor-
anschlusskabel
anschießen**

1. Die Schutzkappen von den Steckverbindungen des Sensors und des Sensoranschlusskabels SACIQ (SW) abnehmen und aufbewahren.
2. Die Buchse des Sensoranschlusskabels SACIQ (SW) auf den Steckkopf des Sensors stecken. Die Buchse dabei so drehen, dass der Stift im Steckkopf (1) in einem der beiden Löcher in der Buchse einrastet.
3. Anschließend die Überwurfmutter (2) des Sensoranschlusskabels bis zum Anschlag auf den Sensor schrauben.




Bild 3-5 Sensor anschließen

3.4 Erstinbetriebnahme

3.4.1 Allgemeines



VORSICHT

Während des Betriebs niemals in das Messfenster schauen oder Gegenstände in das Messfenster halten! Die emittierte UV-Strahlung kann die Augen schädigen!
Ein unbeabsichtigter Augenkontakt mit dem Lichtstrahl ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht möglich.

Messort Der Sensor NitraVis 701 IQ TS ist werkseitig für den Betrieb im Belebungsbecken vorbereitet und vorkalibriert. Für den Einsatz im Zulauf müssen Sie nur die Einstellung *Messort* ändern.

Der Sensor NitraVis 705 IQ TS ist werkseitig für den Betrieb im Kläranlagen-Ablauf vorbereitet und vorkalibriert.

Der Sensor ist sofort messbereit.



Die Anpassung der Einstellungen ist im nachfolgenden Abschnitt (Abschnitt 3.4.3) beschrieben.

Anwenderkalibrierung nach Erstinbetriebnahme

Überprüfen Sie anhand einer Referenzmessung ("Laborwert"), ob die Werkseinstellungen ausreichend genaue Messwerte liefern, oder ob Sie eine Anwenderkalibrierung durchführen wollen (siehe Abschnitt 4.3 KALIBRIEREN).

3.4.2 Sensorstruktur

Der physikalische Sensor ist der Sensor mit der Geräte- bzw. Modellbezeichnung NitraVis 70x IQ TS. Der physikalische Sensor verarbeitet das Messsignal (Extinktionsspektrum) und liefert maximal 5 Messergebnisse an das IQ SENSORNET. Die Messergebnisse werden wie 5 Sensoren verwaltet, die sich wie folgt in ihrer Hierarchie unterscheiden:

Hauptsensor Der Sensor für die Nitratmessung ist der **Hauptsensor**. Er meldet sich unter der Bezeichnung NitraVis 70x IQ TS und der Seriennummer des physikalischen Sensors am System an.

Nebensensor Der Sensor für die Feststoffmessung ist der **Nebensensor**. Er meldet sich unter der Bezeichnung SolidVis 70x IQ und der Seriennummer des physikalischen Sensors am System an.

**Sensor-
übergreifende
Einstellungen und
Funktionen** Einige Einstellungen und Funktionen wirken sensorübergreifend. Sensorübergreifende Einstellungen werden generell im Einstellmenü des Hauptsensors bearbeitet. Die wichtigsten sensorübergreifenden Einstellungen und Funktionen sind:

- *Messort*
- *Zeiten des Messzyklus*
(*Messintervall, Reinigungsdauer Luft, Anpassdauer etc.*)
- *Signalglättung*

3.4.3 Einstellungen für den Hauptsensor

Messzyklus Ein Messzyklus setzt sich aus der Reinigung, der Anpasszeit für das Messsystem und der Messwertermittlung zusammen. Die folgende Grafik veranschaulicht die zugehörigen Einstellungen:




Bild 3-6 Messzyklus des Sensors

Einstellungen vornehmen Wechseln Sie mit **<S>** von der Messwertanzeige zum Hauptmenü der Einstellungen. Navigieren Sie anschließend zum Einstellmenü (Einstelltabelle) des Sensors. Die genaue Vorgehensweise finden Sie Ihrer IQ SENSORNET System-Betriebsanleitung.



Die Werte im Auslieferungszustand sind **fett** gekennzeichnet.

| Menüpunkt | Einstellungen | Erläuterungen |
|------------------|--|---|
| <i>Messmodus</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● NO3-N ● <i>NO3</i> | Die Messgröße wird in der gewählten Zitierform angezeigt. Bei Änderung der Einstellung <i>Messmodus</i> immer die Einstellung <i>Messort</i> überprüfen. |

| Menüpunkt | Einstellungen | Erläuterungen |
|-----------------------------|--|--|
| <i>Messort</i> | NitraVis 701 IQ TS: ● Belebung ● <i>Zulauf</i> ● <i>Ablauf</i> NitraVis 705 IQ TS: ● Ablauf (fest eingestellt) | Standort bzw. Applikation des Sensors. ● In Abhängigkeit vom eingestellten Messmodus werden mögliche Messsorte angezeigt. ● Mit dem Standort des Sensors ändert sich die Probenmatrix, die für die Messwertberechnung zugrundegelegt wird. Bei einer Umstellung des Messorts werden alle virtuellen Sensoren gelöscht. |
| <i>Messbereich</i> | - | Anzeige des Messbereichs (siehe Kapitel 8 TECHNISCHE DATEN). |
| <i>Cal - # Rohwert 1</i> | Wertepaare der Anwenderkalibrierung (siehe Abschnitt 4.3.2). <u>Hinweis:</u> Lassen Sie diese Werte bei der Erstinbetriebnahme unverändert. | |
| <i>Cal - Referenzwert 1</i> | | |
| <i>Cal - # Rohwert 2</i> | | |
| <i>Cal - Referenzwert 2</i> | | |
| <i>Nullabgleich</i> | Werk <i>Anwender</i> | Einstellung, welcher Nullabgleich im Sensor verwendet wird. ● Werksnullabgleich oder ● zuletzt durchgeführter Nullabgleich |
| <i>Signalglättung</i> | ● Ein ● <i>Aus</i> | Signalglättung ein-/ausschalten. Details siehe <i>Ansprechzeit t90</i> . |
| <i>Ansprechzeit t90</i> | 3 ... 60 min | Ansprechzeit der Signalglättung. Je nach Probenmatrix können die Messwerte mehr oder weniger stark schwanken (z. B. durch Fremdkörper oder Luftblasen). Der Signalfilter (hier die <i>Ansprechzeit t90</i>) vermindert die Schwankungsbreite der Messwerte. Die <i>Ansprechzeit t90</i> gibt die Zeit an, nach der 90 % einer Signaländerung angezeigt werden. Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar bei: <i>Signalglättung = Ein</i> Die eingestellte Zeit dient dabei als Richtwert für geringe (10 min) bis starke (60 min) Signalglättung und kann vom eingestellten Wert abweichen. |

| Menüpunkt | Einstellungen | Erläuterungen |
|-----------------------------|--|--|
| <i>Reinigungsmodus</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Ein</i> ● <i>Aus</i> | Automatische, zeitgesteuerte Reinigung ein-/ausschalten. |
| <i>Reinigungstyp</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Ultraschall</i> ● <i>Luft</i> ● <i>Ultraschall+Luft</i> | <p>Reinigungsmethoden / Anpasszeit Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar bei: <i>Reinigungsmodus = Ein</i></p> <p>Die Dauer der Reinigung mit Luft wird im Menüpunkt <i>Reinigungsdauer Luft</i> eingestellt.</p> |
| <i>Reinigungsdauer Luft</i> | <i>0,5 ... 10 ... 300 s</i> | <p>Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar bei: <i>Reinigungstyp = Luft</i> und <i>Reinigungstyp = Ultraschall+Luft</i></p> <p>Damit diese Einstellung wirksam wird, muss für das verknüpfte Relais die Einstellung <i>Einstellungen Ausgänge/ Verknüpfungen / Relaisfunktion / Sensorgesteuert / Pulsdauer / Automatisch</i> gewählt sein. Beachten Sie die Softwarevoraussetzungen für die Komponenten mit Relais-Ausgängen MIQ/CR3, MIQ/R6, MIQ/CHVPlus, DIQ/S 182, DIQ/S 28X (siehe Abschnitt 3.1).</p> |
| <i>Speichern u. Beenden</i> | - | Das System bestätigt die Speicherung der Einstellungen und die Displayanzeige wechselt zur nächsthöheren Ebene. |
| <i>Beenden</i> | - | Die Displayanzeige wechselt ohne Speichern der neuen Einstellungen zur nächsthöheren Ebene. |

3.4.4 Einstellungen Nebensensor (Feststoffmessung)

Einstellungen vornehmen

Wechseln Sie mit <S> von der Messwertanzeige zum Hauptmenü der Einstellungen. Navigieren Sie anschließend zum Einstellmenü (Einstelltabelle) des Sensors. Die genaue Vorgehensweise finden Sie in Ihrer IQ SENSORNET System-Betriebsanleitung.

Die Werte im Auslieferungszustand sind **fett** gekennzeichnet.

| Menüpunkt | Einstellungen | Erläuterungen |
|-----------------------------|---|---|
| <i>Messmodus</i> | <i>TS</i> | Anzeige des Messmodus (TS = Feststoffmessung) |
| <i>Messbereich</i> | - | Anzeige des Messbereichs (siehe Kapitel 8 TECHNISCHE DATEN). |
| <i>Cal - # Rohwert 1</i> | Wertepaare der Anwenderkalibrierung für die Feststoffmessung (siehe Abschnitt 4.3.2). | <u>Hinweis:</u> Lassen Sie diese Werte bei der Erstinbetriebnahme unverändert. |
| <i>Cal - Referenzwert 1</i> | | |
| <i>Cal - # Rohwert 2</i> | | |
| <i>Cal - Referenzwert 2</i> | | |
| <i>Hauptsensor</i> | | Hinweis auf weitere, sensorübergreifende Einstellungen im Einstellmenü des zugehörigen Hauptsensors (<i>Messintervall, Reinigungsdauer Luft, Signalglättung</i> etc.). |
| <i>Speichern u. Beenden</i> | - | Das System bestätigt die Speicherung der Einstellungen und die Displayanzeige wechselt zur nächsthöheren Ebene. |
| <i>Beenden</i> | - | Die Displayanzeige wechselt ohne Speichern der neuen Einstellungen zur nächsthöheren Ebene. |

4 Messen / Betrieb

4.1 Messwertermittlung





Bild 4-1 Messwertermittlung

Bei einer Messung wird das Extinktionsspektrum der Messlösung aufgezeichnet und mit dem gespeicherten Extinktionsspektrum eines Nullabgleichs (Messung in Reinstwasser) verrechnet. Der Algorithmus zur Berechnung ist abhängig von der gewählten Applikation bzw. vom Messort. Der resultierende Rohwert kann mit Hilfe einer sogenannten Anwenderkalibrierung an eine unabhängige Referenzmessung angepasst werden.

4.2 Messbetrieb



VORSICHT
 Während des Betriebs niemals in das Messfenster schauen oder Gegenstände in das Messfenster halten! Die emittierte UV-Strahlung kann die Augen schädigen!
 Ein unbeabsichtigter Augenkontakt mit dem Lichtstrahl ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht möglich.

Messwertansicht

| | | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------------|---------------------------|----|----|
| CONTROLLER | | 30 Juli 2016 | 08:28 | 🔒 | ⚠️ | ℹ️ |
| Messwerte: Alle Sensoren | | | | | | |
| 01 | 11.00 | mg/L NO3-N | 9.86 # 03090001 | | | |
| 02 | 15.01 | g/L TS | 13.81 # 03090001 | ← Rohwert, erkennbar am # | | |
| | | | | ↑ Messwert | | |
| Nächster Sensor ⇄, Anzeige/Optionen ⚙️ | | | | | | |

Bild 4-2 NitraVis 70x IQ TS in der Messwertansicht mit Haupt- und Nebensensor

Einflüsse auf den Messwert

Folgende Faktoren können die Messqualität negativ beeinflussen:

- nicht ausreichend mit Messlösung gefüllter und durchströmter Messspalt
- Fremdkörper und Luftblasen im Messspalt
- außergewöhnliche Änderungen (Störungen) der Probenmatrix
- verschmutzte Messfenster durch schwierige Probenmatrix
- beschädigte Messfenster
- mangelnde Qualität des Nullabgleichs, z. B. durch verunreinigtes Reinstwasser
- nicht repräsentative (oder fehlerhafte) Anwenderkalibrierung

4.3 Kalibrieren

4.3.1 Überblick

Der Sensor ist im Auslieferungszustand vorkalibriert und messbereit (siehe Abschnitt 3.4.1).

Es gibt zwei Arten der Kalibrierung, die an unterschiedlichen Punkten in die

Berechnung des Messwerts eingehen (siehe Abschnitt 4.1):

- Anwenderkalibrierung (siehe Abschnitt 4.3.2)
- Sensortest/*Nullabgleich* (siehe Abschnitt 4.3.3).

Ein Übersichtsschema zu den Kalibrierverfahren finden Sie auf Seite 4 - 30.

Anwenderkalibrierung

Durch eine Anwenderkalibrierung kompensieren Sie den Einfluss der Messlösung. Die Anwenderkalibrierung setzt einen erfolgreichen *Sensortest (H₂O dest.)* und einen gültigen *Nullabgleich* voraus.

Eine Überprüfung der aktuellen Anwenderkalibrierung anhand unabhängiger Vergleichsmessungen ist ratsam, wenn eine grundlegende Änderung der Eigenschaften der Messlösung vermutet wird. Sollten die Vergleichsmessungen deutliche Abweichungen ergeben, können diese durch eine Anwenderkalibrierung kompensiert werden.

Neukalibrierung bei Messortwechsel



Grundsätzlich wird ein *Nullabgleich* (und bei nicht erfolgreichem *Sensortest (H₂O dest.)* gegebenenfalls auch ein *Nullabgleich* mit nachfolgender Anwenderkalibrierung) nach jedem Wechsel der Applikation bzw. des Messorts (mit Änderung der Einstellung *Messort*) empfohlen.



Die Daten der Anwenderkalibrierung sind im Controller des IQ SENSORNET gespeichert und damit dem Messort (und nicht dem Sensor) zugeordnet. Die Kalibrierdaten des *Nullabgleichs* sind im Sensor gespeichert.

Sensortest (H₂O dest.)

Die Eigenschaften von Sensoren und damit auch die vom Sensor ermittelten Messwerte verändern sich im Lauf der Zeit.

Ursachen können neben der Alterung des Sensors z. B. Verunreinigungen oder mechanische Beschädigungen des Sensors sein. Auf die Messwerte wirken sich Verunreinigungen oder mechanische Beschädigungen aus, wenn sie sich im Bereich der Messkammer oder auf den Messfenstern befinden.



In der Spektrometrie können auch sehr geringe, für das Auge nicht sichtbare Verunreinigungen den Messwert stark beeinflussen. Eine sachgemäße und gründliche Reinigung des Sensors ist die Grundlage für zuverlässige Messdaten.

Durch einen *Sensortest (H₂O dest.)* stellen Sie den Zustand des Sensors fest. Durch die Überprüfung des Sensors mit Hilfe des *Sensortest (H₂O dest.)* können Sie Veränderungen am Sensor und die Notwendigkeit einer Reinigung oder weiterer Maßnahmen schnell erkennen.

Ein *Sensortest (H₂O dest.)* sollte regelmäßig zweimal jährlich durchgeführt werden. Ein außerordentlicher *Sensortest (H₂O dest.)* sollte durchgeführt werden, wenn ein Verdacht auf eine Beschädigung des Sensors besteht, z. B.

nach mechanischer Schockeinwirkung, oder wenn die Messwerte nicht plausibel erscheinen.

Nullabgleich Während Sie mit dem *Sensortest (H2O dest.)* nur den aktuellen Zustand des Sensors ermitteln, können Sie mit einem *Nullabgleich* Veränderungen des Sensors kompensieren. Ein Nullabgleich kann z. B. erforderlich sein, wenn der *Sensortest (H2O dest.)* auch nach gründlichem Reinigen nicht erfolgreich ist.



Vor einem Nullabgleich sollte der Sensor immer sehr gründlich gereinigt werden.

Bei einem nicht erfolgreichen *Nullabgleich* wird der Sensor für die Messung gesperrt. Ein erfolgreicher *Nullabgleich* ist Voraussetzung für die Messwertermittlung.

Sensortest (Standard) Mit einem *Sensortest (Standard)* überprüfen Sie den Sensor mit einer Standardlösung (siehe Kapitel 6 ERSATZTEILE, WARTUNGSMITTEL, ZUBEHÖR). Dabei wird das aufgenommene Spektrum mit einem im Sensor hinterlegten Referenzspektrum der Standardlösung verglichen.

4.3.2 Anwenderkalibrierung

Kalibrierpunkte und Wertepaare

Der Abgleich erfolgt an einem oder zwei Punkten innerhalb des Messbereichs. An jedem Punkt wird ein Wertepaar bestimmt. Jedes Wertepaar besteht aus dem Rohwert des Sensors NitraVis 70x IQ TS und dem zugehörigen Referenzmesswert.

Jedes Wertepaar muss bezüglich der Probe möglichst orts- und zeitgleich bestimmt werden. Zum Zeitpunkt der Kalibrierung sollte die Messlösung in einem für die Anwendung repräsentativen Zustand sein.

Auswahl der Kalibrierpunkte

Bei geringen Genauigkeitsansprüchen kann die Werkseinstellung für das erste Wertepaar unverändert verwendet werden. In diesem Fall entspricht das erste Wertepaar dem Nullpunkt. Das zweite Wertepaar sollte nah am Arbeitspunkt der Applikation liegen. Diese Methode ergibt eine Einpunktkalibrierung.

Wenn die Applikation einen großen Wertebereich mit hoher Messgenauigkeit abdecken muss, sollten beide Wertepaare zur Kalibrierung benutzt werden. Hierbei sollten die Kalibrierwertepaare möglichst an den Bereichsgrenzen der Applikation ermittelt und eingegeben werden.

Proben verschiedener Konzentrationen erhalten Sie z. B. durch zwei Probenahmen bei deutlich verschiedenen Zuständen der Anlage (Trockenperiode und Regenperiode).



Die Messergebnisse werden umso genauer, je besser die Zusammensetzung der Messlösung dem Zustand zur Zeit der Kalibrierung entspricht. Bei grundlegender Änderung der Eigenschaften der Messlösung kann eine neue Kalibrierung notwendig sein.

Speicherort der Anwenderkalibrierung

Die Kalibrierdaten der Anwenderkalibrierung sind im IQ SENSORNET Controller gespeichert. Sie werden zur Laufzeit in den Sensor geladen und beim Austausch des Sensors automatisch dem Ersatzsensor zugewiesen.

Anwenderkalibrierung durchführen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie eine Anwenderkalibrierung durchführen wollen:

1. Sensor in Messposition bringen.
2. Mit **<M>** in die Messwertanzeige wechseln.
3. Mit **<▲▼◀▶>** den Sensor NitraVis 70x IQ TS auswählen.
4. Mit **<C>** die Kalibrierung aufrufen. Das Fenster *Wartungszustand: Verknüpfte Ausgänge werden eingefroren.* erscheint.



Durch Aktivieren des Wartungszustands behalten verknüpfte Ausgänge ihren momentanen Zustand. Die Reinigung und die Messwertermittlung sind ausgeschaltet. Die Messwertanzeige zeigt einen blinkenden, ungültigen Messwert ("----").

5. Wartungszustand mit **<OK>** bestätigen.
6. Den Menüpunkt *Einzelmessung* wählen.
Die Messung wird gestartet. Nach der Messung den Rohwert (dimensionslos) ablesen und notieren. Bei schwankenden Werten mehrere Einzelmessungen durchführen und die einzelnen Rohwerte mitteln.
7. Möglichst zeitgleich mit der Messung und möglichst in der Nähe des Sensors eine Probe entnehmen.
8. Referenzmesswert ermitteln und zusammen mit dem Rohwert als Wertepaar notieren.
9. Für eine Zweipunktkalibrierung:
Das zweite Wertepaar bestimmen (Schritt 6 bis 8).



Für eine gültige Kalibrierung ist die Eingabe von mindestens einem Wertepaar und maximal zwei Wertepaaren möglich. Das Einhalten der Reihenfolge aufsteigender Werte ist notwendig. Nichteinhalten der Reihenfolge führt zu einem Kalibrierfehler.

10. Wartungszustand ausschalten (Mit **<▲▼◀▶>** den Sensor NitraVis 70x IQ TS auswählen, **<OK>** drücken und im Menü *Anzeige/Optionen* die Einstellung vornehmen).
11. Mit **<M>** in die Messwertanzeige wechseln. Der Messwert hört auf zu blinken.
12. Wertepaare in aufsteigender Reihenfolge sortieren.
13. Im Menü *Einstellungen Sensoren/Differenzsensoren* das Wertepaar bzw. die Wertepaare eingeben (siehe folgende Tabelle).



Die Eingabe von Kalibrierwerten außerhalb des Messbereichs führt zu einem Kalibrierfehler.

Die Werte im Auslieferungszustand sind fett gekennzeichnet.

| Menüpunkt | Einstellungen | Erläuterungen |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| <i>Cal - # Rohwert 1</i> | -10000,00 ... 0,00 ... 5000,00 | Rohwert des ersten Wertepaars (geringere Konzentration). Für Einpunktkalibrierung 0 eingeben. |
| <i>Cal - Referenzwert 1</i> | 0,00 ... 5000,00 | Referenzwert des ersten Wertepaars (geringere Konzentration). Für Einpunktkalibrierung 0 eingeben. |
| <i>Cal - # Rohwert 2</i> | -10000,00 ... 0,00 ... 5000,00 | Rohwert des zweiten Wertepaars (höhere Konzentration) bzw. Rohwert der Einpunktkalibrierung. |
| <i>Cal - Referenzwert 2</i> | 0,00 ... 5000,00 | Referenzwert des zweiten Wertepaars (höhere Konzentration) bzw. Referenzwert der Einpunktkalibrierung. |

Kalibrierbewertung Die eingegebenen Kalibrierdaten werden vom System auf Plausibilität geprüft. Die Prüfung kann folgende Ergebnisse haben:

| Displayanzeige | Bedeutung/Maßnahmen |
|-----------------|---|
| Messwertanzeige | Für den Sensor wurden erfolgreich neue gültige Kalibrierwertepaare eingegeben. |
| "----" | Kalibrierwertepaare nicht akzeptiert. Sensor wird für Messung gesperrt. Ein Logbucheintrag wird generiert. Ursachen: <ul style="list-style-type: none"> ● Aufsteigende Reihenfolge nicht beachtet. ● Mindestens ein Wert liegt außerhalb des Messbereichs. |



Informationen zu Inhalt und Aufbau des Logbuchs, und wie Sie es aufrufen können, finden Sie im Kapitel LOGBUCH der IQ SENSORNET System-Betriebsanleitung.

Die Anwenderkalibrierung wird nicht in der Kalibrierhistorie dokumentiert. Sie können jedoch die aktuellen Wertepaare jederzeit im Menü *Einstellungen Sensoren/Differenzsensoren* ansehen.

4.3.3 Sensortest/Nullabgleich

HINWEIS

Der Sensortest/Nullabgleich muss unter absolut sauberen Bedingungen erfolgen. Bei ungenügender Sorgfalt kann der Nullabgleich die Messqualität verschlechtern.

| | |
|--|---|
| Reinstwasser (H₂O dest.) | Verwenden Sie als Reinstwasser ausschließlich destilliertes oder entionisiertes Wasser, welches für Analysezwecke geeignet ist. |
| Speicherort des Nullabgleich | Die Daten von Sensortests werden nicht gespeichert. Die Daten des Anwender-Nullabgleichs sind im Sensor gespeichert. |
| Ablauf | Voraussetzung für eine gültige Anwenderkalibrierung ist ein erfolgreicher <i>Sensortest (H₂O dest.)</i> . Nach jedem <i>Sensortest (H₂O dest.)</i> wird der Sensor bewertet. Eine Änderung der Sensorbewertung nach einer Reinigung zeigt die Wirkung der Reinigung. |

Der Ablauf für einen Sensortest oder *Nullabgleich* ist bis auf die verwendeten Prüflösungen (Reinstwasser oder Standardlösung) identisch und wird im folgenden gemeinsam beschrieben. Sensortest und *Nullabgleich* werden mit Hilfe des Sensorüberschubs durchgeführt.

Ablaufschema




Bild 4-3 Sensortest/Nullabgleich und Anwenderkalibrierung im Überblick.

**Sensortest/
Nullabgleich
vorbereiten**

Bereiten Sie den Sensortest/*Nullabgleich* wie folgt vor:

1. Mit **<M>** in die Messwertanzeige wechseln.
2. Mit **<▲▼◀▶>** den Sensor NitraVis 70x IQ TS auswählen.
3. Mit **<C>** die Kalibrierung aufrufen. Das Fenster *Wartungszustand: Verknüpfte Ausgänge werden eingefroren.* erscheint.



Durch Aktivieren des Wartungszustands behalten verknüpfte Ausgänge ihren momentanen Zustand. Die Reinigung und die Messwertermittlung sind ausgeschaltet. Die Messwertanzeige zeigt einen blinkenden, ungültigen Messwert ("----").

4. Wartungszustand mit **<OK>** bestätigen.
5. Sensor aus der Messlösung nehmen.
6. Blindstopfen entfernen bzw. Druckluftanschluss vom Sensor abschrauben.
7. Sensorgehäuse, Sensorüberschub und die Druckluftkanäle gründlich reinigen (siehe Abschnitt 5.1 WARTUNG).
Zum Abschluss der Reinigung den ganzen Sensor gründlich mit Reinstwasser spülen.
8. Den gereinigten Sensorüberschub montieren:
 - Beide Überwurfmutter am Sensorüberschub lockern.
 - Sensorüberschub über den Sensor schieben und ausrichten:
 - Der Messspalt befindet sich in der Mitte des Sensorüberschubs
 - Die Einfüllöffnung des Sensorüberschubs und Messpaltöffnung des Sensors sind um 90° versetzt.
 - Beide Überwurfmutter am Sensorüberschub von Hand festziehen.




Bild 4-4 Sensorüberschub auf Sensor aufstecken

9. Sensor waagrecht auf einen festen und vibrationsfreien Untergrund stellen. Die Einfüllöffnung des Sensorüberschubs nach oben drehen (Bild 4-4).
10. Die Messkammer mit Reinstwasser mindestens 3 mal spülen.
11.
 - Für *Sensortest (H₂O dest.)* oder *Nullabgleich*: Die Messkammer mit Reinstwasser füllen.
 - oder
 - Für *Sensortest (Standard)*: Die Messkammer mit Standardlösung füllen (siehe Abschnitt 6).
12. Eventuelle anhaftende Luftblasen an den Messfenstern durch behutsames Klopfen mit einem Stab am Sensorüberschub entfernen.



Führen Sie den geplanten *Sensortest/Nullabgleich* direkt im Anschluss an das Befüllen des Sensorüberschubs durch. Längere Standzeiten beeinflussen das Ergebnis von *Sensortest/Nullabgleich*.

Sensortest/ Nullabgleich durchführen

13. Mit <▲▼◀▶> und <OK> die gewünschte Option wählen:
 - *Sensortest (H₂O dest.)*
 - *Nullabgleich*
 - *Sensortest (Standard)*
14. Mit <OK> bestätigen.
Es folgt eine mehrteilige Checkliste, anhand der Sie nochmals überprüfen können, ob alle Vorbereitungen abgeschlossen wurden.

- Checklisten jeweils mit **<OK>** bestätigen, bis das Display *Messung starten* erscheint.



Bis hierher können Sie den Kalibriervorgang jederzeit mit der Taste **<ESC>** abbrechen. Das System arbeitet dann weiter mit den alten Kalibrierdaten. Den Wartungszustand müssen Sie aber in jedem Fall wieder ausschalten.

Nach dem Starten der Kalibrierung mit der Taste **<OK>** (Schritt 16.) können Sie die Kalibrierung nicht mehr abbrechen.

- Mit **<OK>** bestätigen.
Die Messung wird gestartet. Nach Ende der Messung erscheint das Ergebnis. Beim *Nullabgleich* wird das Ergebnis gleichzeitig in die Kalibrierhistorie eingetragen.

Ergebnis nach Sensortest (H2O dest.)

| Bewertungszahl | Bedeutung |
|-------------------------------|---|
| Bereich Null (-40 ... +40) | <i>Sensortest (H2O dest.)</i> erfolgreich (OK) (0 = keine Abweichung) |
| positive Zahl (+40 ... +1000) | Messwerte waren zu niedrig. <u>Mögliche Ursache:</u> Die Messfenster sind verunreinigt. |
| negative Zahl (-40 ... -1000) | Messwerte waren zu hoch. <u>Mögliche Ursache:</u> Die Messfenster waren beim letzten Nullabgleich stärker verunreinigt als beim aktuellen Sensortest. |

Bei einer Bewertungszahl, die vom Bereich Null abweicht:
Wiederholen Sie die Reinigung und den *Sensortest (H2O dest.)* so oft, bis sich die Bewertungszahl nicht mehr signifikant ändert.
Liegt die Bewertungszahl weiterhin außerhalb des Bereichs Null, ist ein neuer Nullabgleich nötig.

Ergebnis nach Nullabgleich

| Ergebnis | Bedeutung | Sensor für Messung freigegeben |
|---------------|--|--------------------------------|
| <i>OK</i> | <i>Nullabgleich</i> erfolgreich. | ja |
| <i>Fehler</i> | <i>Nullabgleich</i> nicht erfolgreich. | nein ("----") |

Bei einem fehlerhaften Ergebnis reinigen Sie den Sensor und alle Gerätschaften erneut. Führen Sie anschließend einen neuen *Nullabgleich* durch und achten Sie dabei auf absolut saubere Bedingungen.



Ist unter den aktuellen Bedingungen kein gültiger Nullabgleich möglich, können Sie die Messbereitschaft des Sensors wiederherstellen, indem Sie mit einem älteren gültigen Nullabgleich weiter messen.

Wählen Sie dazu in der Sensoreinstellung *Nullabgleich* die Einstellung *Werk* (Werks-Nullabgleich) oder *Anwender* (letzter gültiger Anwender-Nullabgleich).

Überprüfen Sie die Messergebnisse anschließend mit einem *Sensortest (Standard)*. Geeignete Standards (Prüfmittel) für Ihren Sensor sind als Zubehör erhältlich (siehe Kapitel 6).

*Ergebnis nach
Sensortest (Standard)*

| <i>Ergebnis</i> | <i>Bedeutung</i> |
|-----------------|--|
| <i>OK</i> | <i>Sensortest (Standard)</i> erfolgreich. |
| <i>Fehler</i> | <i>Sensortest (Standard)</i> nicht erfolgreich. <u>Mögliche Ursache</u> : falscher oder abgelaufener Standard |

**Sensortest/
Nullabgleich
abschließen**

Nach einem erfolgreichen Sensortest/*Nullabgleich* kehren Sie wie folgt zur Messung zurück:

17. Kalibrierergebnis mit **<OK>** bestätigen.
18. Die Meldung "*Nach erfolgreicher Kal ...*" mit **<OK>** bestätigen. Das Display kehrt zur Messwertanzeige zurück. Der Messwert blinkt, da sich der Sensor noch im Wartungszustand befindet.
19. Das Reinstwasser bzw. die Standardlösung ausgießen und den Sensorüberschub entfernen.
20. Blindstopfen bzw. Druckluftanschluss einschrauben und den Sensor am Messort installieren.
21. Nach *Sensortest (Standard)*:
Sensor und Sensorüberschub gründlich mit Reinstwasser spülen.
22. Wartungszustand ausschalten (Mit **<▲▼◀▶>** den Sensor NitraVis 70x IQ TS auswählen, **<OK>** drücken und im Menü *Anzeige/Optionen* die Einstellung vornehmen).
23. Mit **<M>** in die Messwertanzeige wechseln. Der Messwert hört auf zu blinken.



Bewahren Sie den Sensorüberschub bis zum nächsten Sensortest/*Nullabgleich* unter sauberen Bedingungen auf, z. B. in einem Plastikbeutel.

5 Wartung und Reinigung

5.1 Wartung

Der UV-VIS-Sensor NitraVis 70x IQ TS arbeitet wartungsfrei.

5.2 Sensorreinigung

5.2.1 Reinigungs- und Hilfsmittel

Reinigungsmittel Verwenden Sie zur Reinigung nur folgende Reinigungsmittel:

| Verunreinigung | Reinigungsmittel |
|---------------------------|--|
| Wasserlösliche Substanzen | <ul style="list-style-type: none"> – Grobreinigung: Leitungswasser, möglichst warm (30 - 50 °C) – Feinreinigung: Haushaltsspülmittel + Reinstwasser. |
| Kalkablagerungen | 5 %ige Salzsäure * |
| Fettrückstände | Isopropanol/Wasser-Gemisch (ca. 70 % Isopropanol), * |

* Für die Schlussreinigung vor einem *Sensortest* oder *Nullabgleich* nur Reinigungsmittel mit Reinheitsgrad "zur Analyse" verwenden. Abschließend mehrmals gründlich mit Reinstwasser spülen.

Hilfsmittel

- Schwamm
- Bürsten mit Kunststoffborsten in unterschiedlicher Größen.
Zur Reinigung der Druckluftkanäle eignen sich Interdentalbürsten.
- Beflockte Reinigungskarten (siehe Zubehör)
- Optik-Reinigungstücher
- Spritzflasche

HINWEIS

Verwenden Sie niemals Hochdruckreiniger, Dampfstrahler, Scheuermittel oder metallische Bürsten zur Reinigung des Sensors. Gefahr der Sensorbeschädigung.

5.2.2 Allgemeine Vorgehensweise

Je nach Einsatzort und Verschmutzungsgrad des Sensors sowie der bevorstehenden Aufgabe setzt sich die Reinigung aus folgenden Teilen zusammen:

- Eine Grundreinigung bildet den Anfang einer jeden Reinigung. Sie dient dem Entfernen von groben Verunreinigungen wie Verzopfungen, Algen und Biofilmen. Bei möglicher Kontamination mit pathogenen Keimen sollte die Sensoroberfläche zusätzlich desinfiziert werden.
- Messspaltreinigung: Entfernen von Kalkablagerungen.
- Messspaltreinigung: Entfernen von Fettrückständen.

Beispiel 1 Ein stark verschmutzter Sensor für den ein *Sensortest* oder *Nullabgleich* durchgeführt werden soll, muss alle Reinigungsschritte gründlich durchlaufen. Während der Reinigung alle Oberflächen stets feucht halten, um ein Antrocknen von bereits gelöstem Schmutz und Reinigungsmittel zu vermeiden ("nass-in-nass" arbeiten). Abschließend alle Reste von Reinigungsmittel gründlich mit Reinstwasser abspülen.

Beispiel 2 Soll der gleiche Sensor aus Beispiel 1 im Rahmen einer routinemäßigen Sichtkontrolle vor Ort gereinigt werden, um anschließend gleich wieder weiterzumessen, genügt möglicherweise eine Grundreinigung.



Die angeführten Beispiele und die nachfolgenden Beschreibungen vermitteln eine allgemeine Richtschnur. Aufgrund des breiten Anwendungsspektrums des Sensors können Art und Grad der Verschmutzung stark variieren. Unter diesen Gesichtspunkten ist der Reinigungsablauf individuell zusammenzustellen. Gegebenenfalls sind Reinigungsschritte im Detail abzuändern oder einzelne Schritte mehrmals zu wiederholen, bis das Ergebnis den Anforderungen entspricht.

5.2.3 Grundreinigung

Ablauf Grundreinigung

1. Sensor aus der Messlösung nehmen und Feststoffanlagerungen und Verzopfungen mit einer Bürste oder einem Schwamm von Hand entfernen.
2. Sensor möglichst mit warmen Leitungswasser (30 - 50 °C) abspritzen.
Hinweis: Keine Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler verwenden.
3. Falls der Sensor mit pathogenen Keimen kontaminiert sein kann, diesen mit Flächendesinfektionsmittel desinfizieren. Dies gilt ebenso für Kabel und Montageteile.
Hinweis: Gebrauchsanleitung des Desinfektionsmittels beachten (Einwirkzeit!).
4. Blindstopfen entfernen bzw. Druckluftanschluss vom Sensor abschrauben.
5. Sensor mit Spülmittellösung reinigen. Dabei besonders den Bereich des Messspalts und die Druckluftkanäle gründlich reinigen. Die Druckluftkanäle können zum Beispiel mit Hilfe von Interdentalbürsten gereinigt und mit Spülmittellösung aus der Spritzflasche durchgespült werden.
6. Die beflockten Reinigungskarten mit Spülmittellösung tränken und damit den Messspalt wie in der folgenden Abbildung gezeigt reinigen. Für den Boden des Messspalts passende Streifen aus der Reinigungskarte ausschneiden.
Anschließend den Sensor mit laufendem warmen Leitungswasser und zuletzt ausgiebig mit Reinstwasser spülen.
7. Messfenster abschließend mit einem Optik-Reinigungstuch abwischen.

Nach abgeschlossener Reinigung den Blindstopfen bzw. Druckluftanschluss wieder einschrauben.


5.2.4 Messspaltreinigung

Verwenden Sie zum Entfernen von Kalkablagerungen und Fettrückständen die beflockten Reinigungskarten zusammen mit folgenden Reinigungsmitteln:

| Verunreinigung | Reinigungsmittel |
|------------------|---|
| Kalkablagerungen | 5 %ige Salzsäure zur Analyse |
| Fetrückstände | Isopropanol/Wasser-Gemisch (ca. 70 % Isopropanol), hergestellt aus 7 Volumenteilen Isopropanol zur Analyse und 3 Volumenteilen Reinstwasser |

Vorgehensweise

- Beginnen Sie mit dem Entfernen von Kalkablagerungen.
- Tränken Sie eine beflockte Reinigungskarte mit dem entsprechenden Reinigungsmittel und reinigen Sie damit die Messfenster analog Schritt 6. im Abschnitt 5.2.3 GRUNDREINIGUNG. Lassen Sie die Reinigungskarte gegebenenfalls einige Minuten im Messspalt stecken, damit das Reinigungsmittel einwirken kann.



- Spülen Sie anschließend den Messspalt und die mit Reinigungsmittel benetzte Umgebung gründlich mit Reinstwasser.
- Wischen Sie die Messfenster abschließend mit einem Optik-Reinigungspapier ab. Die Oberfläche der Messfenster muss frei von Schlieren sein.
- Schützen Sie den gereinigten Sensor vor erneuter Verschmutzung.

6 Ersatzteile, Wartungsmittel, Zubehör

| Allgemeines Zubehör, Ersatzbedarf | Beschreibung | Modell | Best-Nr. |
|--|---|-------------------------------|-----------|
| | Kalibrierüberschub | VIS/CV | 481 074 |
| | 20 beflockte Reinigungskarten zur Messspaltreinigung | VIS/CT | 481 071 |
| | Reinigungsset: – 20 beflockte Reinigungskarten – Reinigungslösungen | VIS C/SET | 481 079 |
| Prüfmittel | Beschreibung | Modell | Best-Nr. |
| | Standard 1 mit geringer Konzentration für 5 mm UVVIS/SAC/NOx-Sensoren | ST-1 | 481 077 |
| | Standard 2 mit hoher Konzentration für 1 mm UVVIS/SAC/NOx- Sensoren | ST-2 | 481 078 |
| Komponenten für das optionale Druckluft- Reinigungssystem | Beschreibung | Modell | Best.-Nr. |
| | Druckluftreinigungsset mit 15 m Druckluftschlauch, zum Anschluss an ein Ventilmodul bzw. Cleaning Air Box | SET/AP | 481 075 |
| | Aktives Ventilmodul (benötigt keinen freien Relaisausgang im IQ SENSORNET System) | MIQ/CHV PLUS | 480 018 |
| | Ventilmodul für das IQ SENSORNET System 182 (Relais und Druckluftversorgung extern) | DIQ/CHV | 472 007 |
| | Luftkompressor zur Ansteuerung über Relais, Stromversorgung 115 V AC | Cleaning Air Box - 115 VAC | 480 017 |
| | Luftkompressor zur Ansteuerung über Relais, Stromversorgung 230 V AC | Cleaning Air Box - 230 VAC | 480 019 |
| Montagezubehör | Beschreibung | Modell | Best-Nr. |
| | Montageset zum waagrechten Einbau mit Schwinghalterung EH/F 170 | VIS Set/EH | 481 073 |

| Beschreibung | Modell | Best-Nr. |
|--|-----------|----------|
| Set zur Befestigung der UVVIS/SAC/NO _x -Sensoren am Elektrodenschwimmer S 200 | VIS Set/F | 481 080 |
| Durchflussarmatur | VIS FT-1 | 480 080 |



Informationen zu weiterem IQ SENSORNET Zubehör finden Sie im WTW-Katalog und im Internet.

7 Was tun, wenn ...

| Anzeige "----" (Messwert ungültig) | Ursache | Behebung |
|---------------------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – Anwenderkalibrierwerte fehlerhaft eingegeben – * <i>Sensortest (H2O dest.)</i> oder * <i>Nullabgleich</i> oder * <i>Sensortest (Standard)</i> fehlerhaft |
| | <ul style="list-style-type: none"> – <i>Nullabgleich</i> nach mehreren Versuchen fehlerhaft | <ul style="list-style-type: none"> – Service kontaktieren |
| | <ul style="list-style-type: none"> – unbekannt | <ul style="list-style-type: none"> – siehe Logbuch |
| Messwerte unplausibel | Ursache | Behebung |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Anwenderkalibrierung fehlerhaft | <ul style="list-style-type: none"> – Anwenderkalibrierung wiederholen. Auf repräsentative Vergleichsproben achten. |
| | <ul style="list-style-type: none"> – wesentliche Veränderung der Messlösung (Probenmatrix) | <ul style="list-style-type: none"> – Neue Anwenderkalibrierung durchführen |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Messfenster verschmutzt | <ul style="list-style-type: none"> – Messfenster reinigen |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Sensoreinstellung falsch | <ul style="list-style-type: none"> – Sensoreinstellungen <i>Messmodus</i>, <i>Messort</i> prüfen und ggf. korrigieren – Neue Anwenderkalibrierung durchführen |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Optisches System dejustiert, z. B. durch unzulässige mechanische Schockeinwirkung | <ul style="list-style-type: none"> – * <i>Sensortest (H2O dest.)</i> oder * <i>Nullabgleich</i> oder * <i>Sensortest (Standard)</i> durchführen |

| Messwerte driften | Ursache | Behebung |
|-----------------------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> – Zu geringe Reinigungswirkung - Messfenster verschmutzen immer mehr | <ul style="list-style-type: none"> – Messfenster reinigen (Abschnitt 5.2.4) – andere Reinigungsmethode wählen – anderen Standort wählen – Längere Reinigungsdauer einstellen – Häufigere Reinigung einstellen – optionale Druckluftreinigung installieren |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Ausfall des optionalen Druckluftreinigungssystems | <ul style="list-style-type: none"> – Messfenster reinigen (Abschnitt 5.2.4) – Kontrolle aller Komponenten des Druckluftreinigungssystems (Kompressor, Druckluftleitung, Sensor, Spülöffnungen) |
| | <ul style="list-style-type: none"> – wesentliche Veränderung der Messlösung (Probenmatrix) | <ul style="list-style-type: none"> – Neue Anwenderkalibrierung durchführen |
| Anzeige OFL | Ursache | Behebung |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Messbereich überschritten | <ul style="list-style-type: none"> – Prozess überprüfen |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Fremdkörper im Messspalt | <ul style="list-style-type: none"> – Messspalt reinigen (Abschnitt 5.2.3) |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Anwenderkalibrierung fehlerhaft | <ul style="list-style-type: none"> – Anwenderkalibrierung wiederholen. Auf repräsentative Vergleichsproben achten. |
| Messwerte stark schwankend | Ursache | Behebung |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Gasbläschen vor den Messfenstern | <ul style="list-style-type: none"> – Position im Prozess und Einbaulage überprüfen |
| Messwerte zu niedrig bzw. zu hoch | Ursache | Behebung |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Gasbläschen vor den Messfenstern | <ul style="list-style-type: none"> – Einbaulage des Sensors überprüfen |
| | <ul style="list-style-type: none"> – Messfenster verschmutzt | <ul style="list-style-type: none"> – Messfenster reinigen |

| Anzeige <i>ERROR</i> | Ursache | Behebung |
|----------------------|---|--|
| | – Sensor nicht richtig angeschlossen | – Zuordnung der Klemmanschlüsse überprüfen |
| | – Zu hohe Belastung an einem Netzteilmodul | – Weiteres Netzteilmodul in der Nähe des Sensors installieren |
| | – IQ SENSORNET Kabel zum NitraVis 70x IQ TS zu lang (zu großer Spannungsabfall) | – Weiteres Netzteilmodul in der Nähe des Sensors installieren |
| | – Elektrische Verbindung zwischen Netzteilmodul und NitraVis 70x IQ TS ist unterbrochen | <ul style="list-style-type: none"> – Kabelverbindung ausgehend vom Netzteilmodul schrittweise überprüfen, defekte Kabelabschnitte ersetzen – Kontakte an den MIQ Modulen überprüfen (Stapelmontage). Verschmutzte Kontakte reinigen. Flachgedrückte oder verbogene Kontaktfedern vorsichtig zurückbiegen (auf ausreichende Federspannung achten) |

8 Technische Daten

8.1 Messeigenschaften

Messprinzip Spektralphotometrische Absorptionsmessung; integrierte Mikroprozessor-Elektronik, geschirmte 2-Draht-Verbindung zur Energie- und Datenübertragung.

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| Lichtquelle | Lampentyp | Xenon-Blitzlampe |
| Detektor | Photodioden | 256 |
| Wellenlängenbereich | 200 - 720 nm | |
| Messspalt (optische Schichtdicke) | NitraVis 701 IQ TS | 1 mm |
| | NitraVis 705 IQ TS | 5 mm |

| Nitratmessung 1 mm Spaltbreite | Messort | Messmodus | Messbereich | Auflösung |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|
| | <i>Zulauf</i> | | <i>NO3</i> | 0,0 ... 300,0 mg/l |
| <i>NO3-N</i> | | | 0,00 ... 60,00 mg/l | 0,01 mg/l |
| <i>Belebung</i> | | <i>NO3</i> | 0,0 ... 300,0 mg/l | 0,1 mg/l |
| | | <i>NO3-N</i> | 0,00 ... 60,00 mg/l | 0,01 mg/l |
| <i>Ablauf</i> | | <i>NO3</i> | 0,0 ... 750,0 mg/l | 0,1 mg/l |
| | | <i>NO3-N</i> | 0,0 ... 150,0 mg/l | 0,1 mg/l |

| Nitratmessung 5 mm Spaltbreite | Messort | Messmodus | Messbereich | Auflösung |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------------|--------------------|
| | <i>Ablauf</i> | | <i>NO3</i> | 0,0 ... 250,0 mg/l |
| <i>NO3-N</i> | | | 0,00 ... 50,00 mg/l | 0,01 mg/l |

| Feststoffmessung 1 mm Spaltbreite | Messort | Messmodus | Messbereich | Auflösung | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|----------|
| | <i>Zulauf</i> | | <i>TS</i> | 0,00 ... 15,00 g/l | 0,01 g/l |
| | <i>Belebung</i> | | <i>TS</i> | 0,00 ... 20,00 g/l | 0,01 g/l |
| <i>Ablauf</i> | | <i>TS</i> | 0 ... 4500 mg/l | 1 mg/l | |

| Feststoffmessung 5 mm Spaltbreite | Messort | Messmodus | Messbereich | Auflösung |
|--------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|
| | <i>Ablauf</i> | | <i>TS</i> | 0,0 ... 900,0 mg/l |



Die angegebenen Messbereiche sind theoretisch mögliche Nennmessbereiche. In der Praxis existieren reale Messbereiche, die durch die Grenzen der photometrischen Bestimmung gegeben sind. Die Grenzen werden maßgeblich von der Lichtstreuung durch Feststoffe und der Absorption von Begleitstoffen (Probenmatrix) beeinflusst. Daher kann im Voraus kein fester Messbereich festgelegt werden.

8.2 Einsatzcharakteristik

Eignung und Einsatzgebiete

Kommunale Abwasser mit geringem industriellen Anteil

Messmedium

| | |
|----------------------|--|
| pH-Wert | 4 - 12 |
| Fließgeschwindigkeit | < 3 m/s |
| Temperatur | 0 °C ... + 45 °C (32 °F ... + 113 °F) |

Druckfestigkeit

Sensor mit angeschlossenem Anschlusskabel SACIQ (SW):

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Max. zulässiger Überdruck | 10 ⁵ Pa (1 bar) |
|---------------------------|----------------------------|

Der Sensor erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 3(3) der Richtlinie 97/23/EG ("Druckgeräterichtlinie").

Schutzart

Sensor mit angeschlossenem Anschlusskabel SACIQ (SW):
IP X8, 1 bar (10⁵ Pa)

Eintauchtiefe


| | |
|-----|---|
| min | Der Messspalt muss mit Messlösung gefüllt sein. |
| max | 10 m Tiefe |

Betriebslage


beliebig

8.3 Allgemeine Daten

Abmessungen
(in mm)



Mit Stoßschutz:



Gewicht ca. 3,8 kg (ohne Stoßschutz, ohne Sensoranschlusskabel)
ca. 4,8 kg (mit Stoßschutz, ohne Sensoranschlusskabel)

Anschluss technik Anschluss über Sensoranschlusskabel SACIQ (SW)

| | | |
|--------------------|------------------|---------------------|
| Materialien | Sensorschaft | Titan Grade 2 |
| | Zentralstück | PEEK |
| | Endkappe | PEEK |
| | Messfenster | Saphir |
| | Steckkopfgehäuse | POM |
| | Stecker, 3-polig | ETFE (blau) Tefzel® |
| | Schutzring | POM |

Lagertemperatur - 10 °C ... + 50 °C (14 ... 122 °F)

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| Gerätesicherheit | Angewandte Normen | - EN 61010-1 |
| | | - UL 61010-1 |
| | | - CAN/CSA C22.2#61010-1 |
| | | - IEC 62471 |

Prüfzeichen cETLus, CE



Conforms to ANSI/UL 61010-1
 Certified to CAN/CSA C22.2#61010-1"

8.4 Elektrische Daten

| | |
|-------------------|--|
| Nennspannung | max. 24 VDC über das IQ SENSORNET (Details siehe Kapitel TECHNISCHE DATEN der IQ SENSORNET System-Betriebsanleitung) |
| Leistungsaufnahme | 8 W (maximale Leistungsaufnahme) 3,5 W (mittlere Leistungsaufnahme) Bei Stromversorgung über ein MIQ/WL PS oder ein DIQ/S 28X ist nur die mittlere Leistungsaufnahme zu berücksichtigen. |
| Schutzklasse | III |

9 Verzeichnisse

9.1 Erläuterung der Meldungen

In diesem Kapitel finden Sie eine Liste mit allen Meldungs-codes und den dazugehörigen Meldungstexten, die im Logbuch des IQ SENSORNET Systems für den Sensor NitraVis 70x IQ TS vorkommen können.



Informationen zu Inhalt und Aufbau des Logbuchs sowie Aufbau des Meldungs-codes finden Sie im Kapitel LOGBUCH der IQ SENSORNET System-Betriebsanleitung.

Die drei letzten Stellen des Meldungs-codes bildet der Teilnehmer-cod. Er bezeichnet den Teilnehmer (aktive Komponente), der die Meldung verursacht:

Einige Fehlermeldungen enthalten einen internen Fehlercode, angeführt durch "#".

| Teilnehmercode | Teilnehmer |
|----------------|-----------------|
| 3A1 | NitraVis 701 IQ |
| 3A2 | NitraVis 705 IQ |
| 3A7 | SolidVis 701 IQ |
| 3A8 | SolidVis 705 IQ |
| 541 | BasicVis IQ |

9.1.1 Fehlermeldungen

| Meldungscode | Meldungstext |
|--------------|---|
| EA2541 | <i>Sensortemperatur zu hoch!</i> <i>* Prozess und Anwendung überprüfen</i> |
| EA3541 | <i>Sensortemperatur zu niedrig!</i> <i>* Prozess und Anwendung überprüfen</i> |
| EAF541 | <i>Optischer Messbereich überschritten</i> <i>* Prozess überprüfen (TS oder Messwert zu hoch)</i> <i>* Luftblasenfreien Messort wählen</i> <i>* Fremdkörper aus Messspalt entfernen</i> <i>* Sensor reinigen</i> <i>* Reinigungs/einstellungen optimieren</i> <i>* Signalglättung einschalten, Ansprechzeit erhöhen</i> |
| EAI541 | <i>Nullabgleich fehlerhaft</i> <i>* Sensor und Sensorüberschub wiederholt reinigen</i> <i>* Sensorüberschub laut Bedienungsanleitung positionieren</i> <i>* Messkammer mehrfach mit Reinstwasser spülen</i> <i>* Messkammer mit Reinstwasser füllen</i> <i>* Nullabgleich wiederholen</i> |
| EAM3Ax | <i>Messbereich über- oder unterschritten</i> <i>* Prozess überprüfen</i> |
| EC33Ax | <i>Anwenderkalibrierung fehlerhaft,</i> <i>Rohwert/Referenzwert-Wertepaare überprüfen:</i> <i>* Alle Werte innerhalb des Messbereichs einstellen (siehe Betriebsanleitung)</i> <i>* Wertepaare aufsteigend eingeben</i> |
| EI1541 | <i>Betriebsspannung zu niedrig</i> <i>* Installation und Kabellängen prüfen, Installations/anweisung beachten</i> <i>* Netzteil(e) überlastet, Netzteil(e) ergänzen</i> <i>* Klemm- und Modulverbindungen überprüfen</i> <i>* Defekte Teilnehmer, Teilnehmer austauschen</i> |
| EI2541 | <i>Betriebsspannung zu niedrig, kein Betrieb möglich</i> <i>* Installation und Kabellängen prüfen, Installations/anweisung beachten</i> <i>* Netzteil/e überlastet, Netzteil/e ergänzen</i> <i>* Klemm- und Modulverbindungen überprüfen</i> <i>* Defekte Teilnehmer,</i> <i>Teilnehmer austauschen</i> |
| ES2541 | <i>Feuchte im Sensor zu hoch</i> <i>* Service kontaktieren</i> |

| Meldungscode | Meldungstext |
|---------------------|---|
| ES3541 | <i>Fehler optische Messung: Abweichung zur Kalibrierung im Referenzkanal zu hoch * Service kontaktieren</i> |
| ES4541 | <i>Fehler optische Messung: Hardware Lampe * Service kontaktieren</i> |
| ES5541 | <i>Fehler optische Messung: Hardware * Service kontaktieren</i> |
| ES6541 | <i>Fehler optische Messung: Software * Service kontaktieren</i> |
| ES7541 | <i>Fehler optische Messung: Software BIOS * Service kontaktieren</i> |


9.1.2 Infomeldungen

| Meldungscode | Meldungstext |
|--------------|---|
| IA23Ax | <i>Berechnung von negativen Konzentrationswerten * Anwenderkalibrierung durchführen oder Anwenderkalibrierung überprüfen</i> |
| IAC541 | <i>Nullabgleich wurde erfolgreich durchgeführt * Sensortest durchführen * Falls notwendig neue Anwenderkalibrierung durchführen</i> |
| IC3541 | <i>Der Werks-Nullabgleich wurde aktiviert. Korrekte Funktion des Sensors sicherstellen.</i> |
| IC4541 | <i>Der letzte gültige Anwender-Nullabgleich wurde aktiviert. Korrekte Funktion des Sensors sicherstellen.</i> |
| IC5541 | <i>Der ungültige Anwender-Nullabgleich wurde durch den letzten gültigen Anwender-Nullabgleich ersetzt. Achtung! Falsche Messwerte möglich. Die korrekte Funktion des Sensors muss durch einen neuen erfolgreichen Nullabgleich sichergestellt werden.</i> |
| IC6541 | <i>Der ungültige Anwender-Nullabgleich wurde durch den Werks-Nullabgleich ersetzt. Achtung! Falsche Messwerte möglich. Die korrekte Funktion des Sensors muss überprüft werden oder es ist ein neuer erfolgreicher Anwender-Nullabgleich durchzuführen.</i> |

9.2 Status-Info

Die Status-Info ist eine kodierte Information über den aktuellen Zustand eines Sensors. Jeder Sensor sendet diese Status-Info an den Controller. Die Status-Info von Sensoren besteht aus 32 Bits, von denen jedes den Wert 0 oder 1 annehmen kann.

Status-Info
allgemeiner Aufbau



Die Bits 0 - 15 sind für allgemeine Informationen reserviert.
Die Bits 16 - 21 sind für interne Service-Informationen reserviert.

Sie erhalten die Status-Info:

- über eine manuelle Abfrage im Menü *Einstellungen/Settings/Service/ Liste aller Teilnehmer* (siehe System-Betriebsanleitung)
- über eine automatisierte Abfrage
 - einer übergeordneten Prozessleittechnik (z. B. bei Anbindung an den Profibus)
 - des IQ Data Server (siehe Betriebsanleitung IQ SENSORNET Software Pack)



Die Auswertung der Status-Info, z. B. bei automatisierter Abfrage, muss für jedes Bit einzeln erfolgen.

Status-Info
NitraVis 70x IQ TS

| Statusbit | Erläuterung |
|-----------|--|
| Bit 0 | <i>Teilnehmer-Hardware defekt</i> |
| Bit 1 | <i>Teilnehmer-Hardware defekt xxx</i> |
| Bit 2 | <i>Optischer Messbereich überschritten</i> |
| Bit 3-31 | - |

10 Anhang: Glossar

| | |
|--------------------------------|---|
| Auflösung | Kleinste von der Anzeige eines Messgeräts noch darstellbare Differenz zwischen zwei Messwerten. |
| Extinktion (Absorption) | Abschwächung des Lichtsstrahls beim Durchtritt durch die Probe. |
| Justieren | In eine Messeinrichtung so eingreifen, dass die Ausgangsgröße (z. B. die Anzeige) vom richtigem Wert oder einem als richtig geltenden Wert so wenig wie möglich abweicht, oder dass die Abweichungen innerhalb der Fehlergrenzen bleiben. |
| Kalibrieren | Vergleich der Ausgangsgröße einer Messeinrichtung (z. B. der Anzeige) mit dem richtigen Wert oder einem als richtig geltenden Wert. Häufig wird der Begriff auch dann verwendet, wenn die Messeinrichtung gleichzeitig justiert wird (siehe Justieren). |
| Kalibrierwertepaar | Wertepaar, bestehend aus dem Rohwert, gemessen durch den NitraVis 70x IQ TS, und einem Referenzmesswert, gemessen z. B. durch eine Laborbestimmung. Die Kalibrierwertepaare sind das Ergebnis der Anwenderkalibrierung. |
| Konzentration | Masse oder Menge eines gelösten Stoffes pro Volumen, z. B. in g/l oder mol/l. |
| Messeinrichtung | Der Begriff Messeinrichtung umfasst die komplette zur Messung verwendete Geräteausstattung bestehend z. B. aus Messgerät und Sensor. Hinzu kommen Kabel und eventuell Verstärker, Klemmkasten und Armatur. |
| Messgröße | Die Messgröße ist die physikalische Größe, die durch die Messung erfasst wird, z. B. pH, Leitfähigkeit oder Sauerstoffkonzentration. |
| Messlösung | Bezeichnung für das zu messende Medium. |
| Messspalt | Der Messspalt befindet sich zwischen den beiden Messfenstern. Im Messspalt durchdringt der Lichtstrahl die Messlösung. |
| Messwert | Der Messwert ist der spezielle, zu ermittelnde Wert einer Messgröße. Er wird als Produkt aus Zahlenwert und Einheit angegeben (z. B. 3 m; 0,5 s; 5,2 A; 373,15 K). Der Messwert wird aus dem Rohwert unter Einbeziehung der Daten aus einer Anwenderkalibrierung ermittelt. Der Messwert wird in der Messwertanzeige zusammen mit dem Rohwert angezeigt. |
| NO₂-N | Stickstoffanteil, der aus Nitrit stammt. |
| NO₃-N | Stickstoffanteil, der aus Nitrat stammt. |
| Nullabgleich | Messen und Abspeichern des Extinktionsspektrums von Reinstwasser. Definiert für alle Wellenlängen die Nullpunkte im Spektrum. Am Nullpunkt findet keine Schwächung des Lichtstrahls statt. Der Nullpunkt beeinflusst die Berechnung des Rohwerts. |

| | |
|--|---|
| Probenmatrix | Zusammensetzung der Messlösung aus verschiedenen Einzelsubstanzen. |
| Referenzprobe | Stichprobe der Messlösung für vergleichende chemisch-analytische Laboranalysen zum Zweck der Anwenderkalibrierung. |
| Reinstwasser (H₂O dest.) | Reinstwasser ist destilliertes oder entionisiertes Wasser, welches für Analysezwecke geeignet ist. |
| Rohwert | Der Rohwert wird aus dem Spektrum unter Einbeziehung der Daten aus dem Nullabgleich ermittelt. Der Rohwert wird in der Messwertanzeige rechts neben dem Messwert angezeigt. |

Xylem |'zīləm|

- 1) Das Gewebe in Pflanzen, das Wasser von den Wurzeln nach oben befördert;
- 2) ein führendes globales Wassertechnologie-Unternehmen.

Wir sind ein globales Team, das ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der Wasserverwendung und die Aufbereitung sowie Wiedernutzung von Wasser in der Zukunft verbessern. Wir unterstützen Kunden aus der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Industrie sowie aus der Privat- und Gewerbegebäudetechnik mit Produkten und Dienstleistungen, um Wasser und Abwasser effizient zu fördern, zu behandeln, zu analysieren, zu überwachen und der Umwelt zurückzuführen. Darüber hinaus hat Xylem sein Produktportfolio um intelligente und smarte Messtechnologien sowie Netzwerktechnologien und innovative Infrastrukturen rund um die Datenanalyse in der Wasser-, Elektrizitäts- und Gasindustrie ergänzt. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über feste, langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke Kombination aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, getragen von einer Tradition der Innovation, bekannt sind.

Weitere Informationen darüber, wie Xylem Ihnen helfen kann, finden Sie auf www.xylem.com.



Service und Rücksendungen:

Xylem Analytics Germany
Sales GmbH & Co. KG
WTW
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Germany

Tel.: +49 881 183-325
Fax: +49 881 183-414
E-Mail wtw.rma@xylem.com
Internet: www.xylemanalytics.com

xylem
Let's Solve Water

Xylem Analytics Germany GmbH
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Germany

