


## Cómo colocar la muestra en el refractómetro

Levante la tapa, deje gotear la muestra en el prisma y después cierre la tapa



- 0 utilice el gotero; deje gotear la muestra dentro de la parte superior de la tapa cerrada
- 1 Haga girar el ocular para enfocar la escala




El cristal óptico es relativamente blando por lo que se ha de tener cuidado para no rayar la superficie del prisma. No utilice espátulas de metal o varillas de cristal para colocar las muestras, en su lugar utilice preferiblemente materiales suaves como plástico.

El refractómetro Eclipse también puede utilizarse para analizar sustancias sólidas de manzanas, melones, uvas, remolacha y patatas. Corte una rodaja de la sustancia de unos 2mm de grosor y un poco más pequeña que el área del prisma. Con la tapa levantada, coloque la rodaja en la superficie del prisma asegurándose de que queden en contacto las dos superficies.

## Cómo enfocar la escala

Sostenga el instrumento contra la luz y mire a través del ocular.



## Cómo limpiar el prisma

Inmediatamente después de su uso, límpie a fondo el prisma y la tapa con agua o con un disolvente adecuado, y séquelo con un pañuelo de papel seco.

Las correcciones referentes a las muestras a base de azúcar medidas en la escala Brix (% sacarosa) se muestran en la página al dorso y pueden utilizarse mediante el siguiente método:


1. Estabilice el instrumento a 20°C.
2. Aplique una muestra de valor conocido al prisma y ajuste para que lea correctamente como se muestra abajo (esté estará correctamente ajustado en fábrica al ser enviado).
3. Añada / retire a la lectura factores de la tabla para realizar mediciones a otras temperaturas.

Limpiar de vez en cuando la superficie del prisma con alcohol servirá para retirar posibles residuos de aceites derivados de las muestras.

Limpie de vez en cuando la superficie del prisma con alcohol servirá para retirar posibles residuos de aceites derivados de las muestras.

## Cómo colocar una nueva tapa

En caso de que la tapa se estropee, puede colocarse fácilmente una repuesto tal como se ilustra a continuación



## Cómo corregir la lectura de temperatura

Nota: Los modelos ATC no requieren ninguna corrección de temperatura. La cubierta protectora no es desmontable

El refractómetro Eclipse está calibrado para que se lea correctamente a 20°C. El índice de refracción de la muestra a medir puede variar con la temperatura y la lectura ha de ajustarse para tener en cuenta este factor.

Las correcciones referentes a las muestras a base de azúcar medidas en la escala Brix (% sacarosa) se muestran en la página al dorso y pueden utilizarse mediante el siguiente método:

1. Estabilice el instrumento a 20°C.
2. Aplique una muestra de valor conocido al prisma y ajuste para que lea correctamente como se muestra abajo (esté estará correctamente ajustado en fábrica al ser enviado).
3. Añada / retire a la lectura factores de la tabla para realizar mediciones a otras temperaturas.

*Modelos de alto alcance (no pueden medir agua)*  
Desenrosque la cubierta protectora. Gire el botón para ajustar la lectura y vuelva a colocar la cubierta protectora.

*Modelos de bajo alcance (pueden medir agua)*  
En primer lugar afloje la contratuerca de ajuste (la perilla de mayor diámetro). Gire la perilla más pequeña para ajustar la lectura y con cuidado apriete la contratuerca.

1. Estabilice el instrumento a la temperatura ambiente.
2. Aplique agua destilada al prisma y ajuste la lectura a cero como se ilustra arriba.
3. Las lecturas de la muestra serán entonces correctas a la temperatura ambiente.



## Certificado de conformidad



Compruebe siempre la información sobre salud y seguridad de la muestra antes de colocarla en el refractómetro.

Cuando manipule muestras que sean dañinas a la piel o al contacto con los ojos, utilice ropa y gafas de protección adecuada.

El material del que está hecho la tapa es policloroato que puede reaccionar al entrar en contacto con ciertos ácidos y bases concentrados y es soluble con distintos disolventes orgánicos. Evítese el contacto con acetona y algunos hidrocarburos aromáticos. Compruebe las especificaciones de la muestra antes de colocarla.

El refractómetro Eclipse es un instrumento óptico de precisión y debe ser manejado con cuidado. Procure no golpearlo ni acercarlo a superficies afiladas.

Bellingham + Stanley Ltd. deniega cualquier responsabilidad por la pérdida o posibles daños causados por el uso de este instrumento.


Visite nuestro sitio

Web donde hallará información sobre  
nuevos modelos, medios de calibración,  
accesorios y datos técnicos  
[bs-ltd.com](http://bs-ltd.com)  
[bs-rfm.com](http://bs-rfm.com)



Refractómetro manual

## Instrucciones de uso



0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
-0.56	-0.59	-0.62	-0.65	-0.67	-0.69	-0.71	-0.72	-0.73	-0.74	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.74	-0.73	-0.72	
-0.49	-0.41	-0.36	-0.31	-0.29	-0.26	-0.24	-0.22	-0.20	-0.18	-0.16	-0.15	-0.14	-0.13	-0.12	-0.11	-0.10	
-0.44	-0.47	-0.51	-0.53	-0.55	-0.58	-0.60	-0.62	-0.64	-0.66	-0.67	-0.68	-0.68	-0.67	-0.67	-0.66	-0.66	
-0.39	-0.43	-0.47	-0.50	-0.53	-0.57	-0.60	-0.62	-0.64	-0.66	-0.67	-0.68	-0.68	-0.67	-0.67	-0.66	-0.66	
-0.34	-0.36	-0.39	-0.41	-0.43	-0.47	-0.51	-0.54	-0.57	-0.60	-0.61	-0.62	-0.62	-0.61	-0.61	-0.60	-0.60	
-0.29	-0.31	-0.33	-0.35	-0.37	-0.40	-0.43	-0.46	-0.49	-0.52	-0.55	-0.58	-0.58	-0.57	-0.57	-0.56	-0.56	
-0.24	-0.25	-0.27	-0.29	-0.31	-0.33	-0.35	-0.38	-0.40	-0.42	-0.45	-0.48	-0.48	-0.47	-0.47	-0.46	-0.46	
-0.19	-0.20	-0.22	-0.24	-0.26	-0.28	-0.30	-0.32	-0.34	-0.36	-0.38	-0.40	-0.40	-0.39	-0.39	-0.38	-0.38	
-0.14	-0.15	-0.17	-0.19	-0.21	-0.23	-0.25	-0.27	-0.29	-0.31	-0.33	-0.35	-0.35	-0.34	-0.34	-0.33	-0.33	
-0.09	-0.10	-0.12	-0.14	-0.16	-0.18	-0.20	-0.22	-0.24	-0.26	-0.28	-0.30	-0.30	-0.29	-0.29	-0.28	-0.28	
-0.04	-0.05	-0.07	-0.09	-0.11	-0.13	-0.15	-0.17	-0.19	-0.21	-0.23	-0.25	-0.25	-0.24	-0.24	-0.23	-0.23	
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85

Corrja las lecturas con los siguientes factores (el refractómetro debe ser calibrado correctamente a 20°C)

Tabla intermácnica de corrección de temperatura para la escala °Brix (% sacarosa)

Este refractómetro Eclipse ha sido calibrado y probado por Bellingham + Stanley Ltd. y se ha demostrado que cumple con los requisitos establecidos para este instrumento.

Para que el refractómetro continúe funcionando correctamente, debe conservarse limpio y mantenerse según las instrucciones adjuntas.

Bellingham + Stanley Ltd.

Este certificado deniega la responsabilidad de Bellingham + Stanley Ltd. en cuanto a la precisión del instrumento antes mencionado después de la fecha de su comprobación.

Existe un servicio de certificación de calibración disponible por un coste adicional.

Repuestos y accesorios      Código núm.:

Tapa de repuesto (disponible en múltiples de 5)      45-003  
Caja protectora (modelo corto)      45-96  
Caja protectora (modelo mediano)      45-97  
Caja protectora (modelo largo)      45-98

Placas de prueba de calibración:  
Tipo % de azúcar Índice de refacción  
Silice 67,1 1,45339  
Fluoruro de calcio 56,4 1,43385  
Fluoruro de litio 36,0 1,39218  
Vidrio 78,8 1,48760

Fluido de contacto de placa de calibración      10-43

\* Póngase en contacto con Bellingham & Stanley para recibir una hoja informativa sobre el empleo de las placas de prueba de calibración.

**Bellingham + Stanley Ltd.**



10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## Bellingham + Stanley Ltd.

Longfield Road, North Farm Industrial Estate,  
Tunbridge Wells, Kent TN2 3EY, United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1892 500400  
Fax: +44 (0) 1892 543115  
E-mail: sales.bs.uk@xyleminc.com  
Web: www.bs-ltd.com

## Bellingham + Stanley Inc.

90 Horizon Drive  
Suwanee, Georgia 30024, USA  
Tel: +1 678 804 5730  
Fax: +1 678 804 5729  
E-mail: sales.bs.us@xyleminc.com  
Web: www.bs-rfm.com

Code: 45-098-03B