


ba75349d03 08/2020



# WA 700/2

**2 BAR WECHSELARMATUR** 



**Copyright** © 2020 Xylem Analytics Germany GmbH Printed in Germany.

WA 700/2 Inhaltsverzeichnis

## WA 700/2 - Inhaltsverzeichnis

1	Überblick			4
	1.1		u und Funktion	
	1.2		hlene Einsatzbereiche	
2	Sicl	nerheit		6
	2.1	I Bestimmungsgemäßer Gebrauch		
	2.2	Geräteidentifikation		
	2.3	Allgen	neine Sicherheitshinweise	7
3	Inbetriebnahme			10
	3.1	Lieferumfang		
	3.2	Benötigte Komponenten		
	3.3	Installa	ation	11
		3.3.1	Einschweißstutzen einschweißen	
		3.3.2 3.3.3	Belüftungshahn/Spüleinrichtung installieren . Wechselarmatur auf den Einschweißstutzen	11
			schrauben	12
		3.3.4	Sensor einbauen	13
4	Bet	rieb		16
	4.1	Sensor in Messposition bringen		
	4.2	Sensor wechseln		17
5	Wai	tung, F	Reinigung	20
	5.1	Wartung		
	5.2	Reinigung		
c	Too	hniaah	o Doton	20

Überblick WA 700/2

### 1 Überblick

#### 1.1 Aufbau und Funktion

Aufbau der Wechselarmatur mit eingebauten Sensor (Beispiel VisoTurb 700 IQ)




Bild 1-1 Überblick über die Wechselarmatur WA 700/2

1 Sensor-Halteplatte mit Handgriffen 2 Arretierbolzen 3 Führungsstangen 4 Kleiner Kugelhahn (Belüftungshahn) 5 Sensor 6 Sicherungsbolzen 7 Sensoradapter, spezifisch für den Sensortyp 8 Sensor-Aufnahmerohr 9 Kugelhahnadapter 10 Großer Kugelhahn (Absperrhahn) 11 Anschluss für Einschweißstutzen

WA 700/2 Überblick

#### Merkmale

Die Wechselarmatur WA 700/2 dient dem Einbau von WTW-Online-Sensoren in einen Druckbehälter oder eine Rohrleitung. Dabei kann der Sensor zur Kalibrierung oder Wartung ausgebaut werden, ohne den Behälter oder das Rohr drucklos zu machen. Eine Unterbrechung des Prozesses oder ein Absperren der Rohrleitung ist daher nicht notwendig.

Mit Hilfe verschiedener Adapter können zahlreiche verschiedene WTW-Online-Sensoren verwendet werden.

#### **Funktion**

Die Armatur arbeitet nach dem Schleusenprinzip. Zum Wechseln des Sensors wird der Sensor herausgefahren und der große Kugelhahn geschlossen. Anschließend kann die Armatur belüftet und der Sensor ausgebaut werden. Zusätzlich ist die Armatur für den Anschluss einer Spüleinrichtung vorbereitet. Zum Spülen wird der Sensor aus dem Behälter/Rohr gefahren und der große Kugelhahn geschlossen. Anschließend wird die Armatur und der Sensorkopf mit einer Reinigungslösung gespült. Eine Unterbrechung des Prozesses oder ein Ausbau des Sensors ist nicht erforderlich.

#### 1.2 Empfohlene Einsatzbereiche

Stationäre Messungen in Druckbehältern und Rohrleitungen, insbesondere in Wasser/Abwasser-Applikationen.

Sicherheit WA 700/2

#### 2 Sicherheit

Diese Bedienungsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes zu beachten sind. Daher ist diese Bedienungsanleitung unbedingt vor dem Arbeiten vom zuständigen Fachpersonal zu lesen. Die Bedienungsanleitung ständig am Einsatzort des Gerätes verfügbar halten.

#### Sicherheitshinweise

In den einzelnen Kapiteln dieser Betriebsanleitung weisen die folgenden Sicherheitshinweise auf verschiedene Stufen von Gefahren hin:

#### Warnung



kennzeichnet Hinweise, die genau beachtet werden müssen, um mögliche schwere Gefahren für Personen auszuschließen.

#### Achtung



kennzeichnet Hinweise, die genau beachtet werden müssen, um mögliche leichte Verletzungen oder Schäden am Gerät oder der Umwelt zu vermeiden.

#### **Hinweis**



kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Besonderheiten aufmerksam machen.

#### Hinweis



kennzeichnet Querverweise auf andere Dokumente, z. B. Komponenten-Betriebsanleitungen.

#### 2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch besteht ausschließlich in der Verwendung als Armatur zum Einbau von WTW-Online-Sensoren in Druckbehältern oder Rohrleitungen. Technische Spezifikationen gemäß Kapitel 6 TECHNISCHE DATEN beachten. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als **nicht** bestimmungsgemäß.

WA 700/2 Sicherheit

#### 2.2 Geräteidentifikation

Die Typenbezeichnung und die Betriebs-Obergrenzen für Druck und Temperatur sind auf der Sensor-Halteplatte eingraviert. Die achtstellige Seriennummer und das Baujahr ist seitlich am Kugelhahnadapter aufgeklebt (Bild 2-1):




Bild 2-1 Angaben zur Geräteidentifikation auf der Armatur

#### 2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

## Funktion und Betriebssicherheit

Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn bei der Benutzung die allgemein üblichen

Sicherheitsvorkehrungen sowie die speziellen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit der WA 700/2 sind nur innerhalb der Betriebsgrenzen unter den Umgebungsbedingungen, die im Kapitel 6 TECHNISCHE DATEN spezifiziert sind, gewährleistet.

#### Gefahrloser Betrieb

Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, das Gerät außer Betrieb setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn das Gerät

- eine Transportbeschädigung aufweist
- längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde
- sichtbare Beschädigungen aufweist
- nicht mehr wie vorgeschrieben arbeitet.

In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit dem Lieferanten des Gerätes in Verbindung.

#### Pflichten des Betreibers

Die WA 700/2 wurde für den Einsatz in Druckbehältern und Rohrleitungen entwickelt. Der Betreiber der WA 700/2 muss sicherstellen,

dass alle Installationsarbeiten nur von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden,

Sicherheit WA 700/2

dass die Betriebsgrenzen für Druck und Temperatur jederzeit strikt eingehalten werden,

- dass die Armatur nur mit Medien in Berührung kommt, die die Materialien der Armatur nicht angreifen können (Materialangaben, siehe Kapitel 6 TECHNI-SCHE DATEN),
- dass keine hohen Zug- oder Druckbelastungen von außen auf die Armatur einwirken,
- dass das Personal mit den Gefahren von Druckbehältern und Rohrleitungen vertraut ist und den sicheren Umgang mit Armaturen beherrscht,
- dass das Personal mit den Gefahren vertraut ist, die vom Messmedium ausgehen können (biologisch/chemische Eigenschaften, Temperatur), und gegebenenfalls den sicheren Umgang mit gefährlichen Stoffen beherrscht.

Ferner muss der Betreiber sicherstellen, dass beim Umgang mit gefährlichen Stoffen folgende Gesetze und Richtlinien eingehalten werden:

- EG-Richtlinien zum Arbeitsschutz
- Nationale Gesetze zum Arbeitsschutz
- Unfallverhütungsvorschriften
- Sicherheitsdatenblätter der Chemikalien-Hersteller.

WA 700/2 Sicherheit

Inbetriebnahme WA 700/2

#### 3 Inbetriebnahme

#### 3.1 Lieferumfang

Lieferumfang WA 700/2:

- Wechselarmatur mit Kurz-Bedienungsanleitung
- Aufnahmerohr
- Haltering, 2-teilig
- Bedienungsanleitung
- Wartungsmittel:
  - Dose mit Schmierfett
  - Tube mit Dichtungsfett

#### 3.2 Benötigte Komponenten

Zur Installation und zum Einbau eines Sensors benötigen Sie folgende Komponenten zusätzlich zur Wechselarmatur:




Bild 3-1 Komponenten für Installation

Einschweißstutzen, abhängig vom Behälter- bzw. Rohr-Material
 Sensoradapter, spezifisch für den Sensortyp (Beispiel)
 Sensor (Beispiel)

WA 700/2 Inbetriebnahme

#### 3.3 Installation

#### 3.3.1 Einschweißstutzen einschweißen



#### Warnung

Unsachgemäße Schweißung des Einschweißstutzens kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen. Hierbei folgende Punkte beachten:

- Montage nur durch ausgebildete Fachkräfte durchführen lassen.
- Schweißarbeiten nur bei abgeschraubter Armatur durchführen. Die Hitzeeinwirkung kann die Armatur beschädigen.



#### **Hinweis**

Weitere Hinweise zur Installation entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Einschweißstutzens.

#### 3.3.2 Belüftungshahn/Spüleinrichtung installieren

Der Belüftungshahn dient in erster Linie dazu, vor einem Ausbau des Sensors eventuellen Restdruck abzulassen. Der Belüftungshahn kann aber auch als Auslassventil einer Spüleinrichtung verwendet werden.



#### Achtung

Leiten Sie das offene Ende des Belüftungshahns mit einem Schlauch in einen geeigneten Abfluss oder Auffangbehälter. Je nach Messmedium und Spüllösung sind geeignete Vorkehrungen zum Schutz des Bedieners vor einem Kontakt vorzusehen. Gegebenenfalls persönliche Schutzausrüstung tragen (Augenschutz, Schutzhandschuhe, etc.).

## Spüleinrichtung (Option)




Bild 3-2 Prinzipieller Aufbau der Spüleinrichtung

Auf der gegenüberliegenden Seite des Belüftungshahns befindet sich ein Anschluss, der im Auslieferzustand mit einem G1/4"-Gewindestopfen mit O-Ring verschlossen ist. Über diesen Anschluss können Sie den Sensorkopf und die Armatur mit sauberem Wasser oder Reinigungsmittel spülen. Die Spüllösung

Inbetriebnahme WA 700/2

wird über den Belüftungshahn abgeleitet.



#### Achtung

Der Zulauf der Spüleinrichtung muss mit einer Absperreinrichtung ausgetattet sein. Ansonsten kann Messmedium in den Zulauf der Spüleinrichtung gedrückt werden.

#### 3.3.3 Wechselarmatur auf den Einschweißstutzen schrauben

Die Verbindung zwischen Wechselarmatur und Einschweißstutzen besteht aus einem G2"-Gewinde. Schrauben Sie die Armatur <u>bis zum Anschlag</u> auf den Einschweißstutzen auf. Dichten Sie das Gewinde mit üblichen Rohrdichtungsmitteln ab. Wir empfehlen die Abdichtung mit der flüssigen Rohrgewindedichtung Loctite 577 (Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten).




Bild 3-3 Wechselarmatur aufschrauben



#### Warnung

Gefahr durch austretendes Messmedium.

Vor Beaufschlagung des Behälters bzw. der Rohrleitung mit Druck den großen Kugelhahn schließen.

WA 700/2 Inbetriebnahme



#### **Hinweis**

Die Armatur muss bis zum Anschlag aufgeschraubt werden, um die richtige Position des Sensors zu gewährleisten. Falls dabei der Hebel des großen Kugelhahns oder der Belüftungshahn ungünstig orientiert ist (z. B. schlecht zugänglich), können Sie das Gehäuse des großen Kugelhahns zerlegen und die beiden Flansche um 90 ° versetzt wieder montieren. Beim Zusammenbau auf eine exakte Flucht der Flansche mit der Ventilkugel achten.

#### 3.3.4 Sensor einbauen

Der Sensor wird mit Hilfe eines sensorspezifischen Sensoradapters in das Aufnahmerohr der Wechselarmatur eingebaut.



#### **Hinweis**

Den Einbau des Sensors in den Sensoradapters entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Sensoradapters. Dort erhalten Sie auch spezielle Einbauempfehlungen für typische Anwendungen des Sensors.

Einbaufertiger Sensor: Beispiel VisoTurb 700 IQ





Bild 3-4 Einbaufertiger Sensor - Beispiel VisoTurb 700 IQ


1	Sensor			
2	Sensoradapter ADA-WA			
3	Aufnahmerohr			

Inbetriebnahme WA 700/2


#### Sensor einbauen



1 Die Armatur ganz
herausfahren:
Sensor-Halteplatte
andrücken und mit einer
Drehung gegen den
Uhrzeigersinn entriegeln.
Anschließend die Halteplatte
ganz nach außen ziehen.
Zum Arretieren der
Halteplatte in der Endposition
die beiden Arretierbolzen
(Pos. 1) in die Bohrungen
(Pos. 2) stecken.



Den einbaufertigen Sensor bis zum Anschlag in die Wechselarmatur einschieben. Dabei den Sensoradapter unter leichter Drehung an den Sicherungsbolzen vorbeiführen. In der Endposition muß der Stift (Pos. 3) in die Bohrung (Pos. 4) einrasten.



3 Den Sensoradapter mit den Schrauben (Pos. 5), Federringen (Pos. 6) und Unterlegscheiben (Pos. 7) befestigen.


Anzugsdrehmoment 4 Nm.

WA 700/2 Inbetriebnahme

Betrieb WA 700/2

#### 4 Betrieb

#### 4.1 Sensor in Messposition bringen




- Darauf achten, dass die Sensor-Halteplatte mit den Arretierbolzen gesichert ist (besonders wichtig bei Unterdruck in der Rohrleitung!).
- 2 Gegebenenfalls die Zufuhr der Spüleinrichtung unterbrechen.
- 3 Den kleinen Kugelhahn (Pos. 1) ganz schließen.
- 4 Den großen Kugelhahn (Pos. 2) ganz öffnen.



#### Achtung

Vor dem Einfahren des Sensors sicherstellen, dass der große Kugelhahn ganz geöffnet ist. Ansonsten fährt der Sensor gegen den geschlossenen Kugelhahn und kann beschädigt werden. Bei Unterdruck die Halteplatte während des Entfernens der Arretierbolzen festhalten.




- **5** Arretierbolzen herausziehen.
- 6 Den Sensor einfahren:
  Sensor-Halteplatte in die
  Armatur einschieben.
  Anschließend die Halteplatte
  andrücken und mit einer
  Drehung im Uhrzeigersinn
  verriegeln.


WA 700/2 **Betrieb** 

#### 4.2 Sensor wechseln

#### Sensor in Wechselposition bringen



- Den Sensor herausfahren: Sensor-Halteplatte andrücken und mit einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn entriegeln. Anschließend die Halteplatte ganz nach außen ziehen.
- Halteplatte mit den beiden Arretierbolzen in der Endposition arretieren.
- Den großen Kugelhahn (Pos. 1) ganz schließen.
- Den kleinen Kugelhahn (Pos. 2) ganz öffnen. Achtung: Überduck möglich!
- Die Wechselarmatur gegebenenfalls mit Hilfe der Spüleinrichtung spülen. Anschließend den Zulauf der



Spüleinrichtung unterbrechen.

#### Der Sensor befindet sich jetzt in der **Wechselposition**.

#### Sensor ausbauen



#### Achtung

Gefahr durch spritzendes Messmedium/Spüllösung.


Bei unsachgemäßer Handhabung kann Messmedium/Spüllösung als scharfer Strahl aus der Armatur treten. Je nach Eigenschaft (chemisch/biologische Eigenschaft, Temperatur) kann dies zu schweren Personenschäden führen. Gefahr kann außerdem durch Reste von Messmedium/Spüllösung am Sensor und in der Armatur bestehen.

In jedem Fall muss vor dem Lösen der Schrauben am Sensoradapter sichergestellt sein, dass

- der große Kugelhahn ganz geschlossen ist (Sensor in Wechselposition),
- der Zulauf der Spüleinrichtung unterbrochen ist.

Je nach Messmedium/Spüllösung sind geeignete Vorkehrungen zum Schutz des Bedieners vor einem eventuellen Kontakt vorzusehen (Augenschutz, Schutzhandschuhe, etc.).

Betrieb WA 700/2




**6** Die vier Schrauben (Pos. 3) am Sensoradapter lösen und entfernen.



#### Achtung

Falls sich die letzte Schraube nur schwer lösen läßt, steht die Armatur möglicherweise noch unter Druck. In diesem Fall die korrekte Stellung der Kugelhähne überprüfen (Wechselposition).



7 Den Sensor herausziehen. Dabei den Sensoradapter unter leichter Drehung an den Sicherungsbolzen vorbeiführen.

Zustand der Armatur im Inneren überprüfen. Armatur gegebenenfalls noch einmal ausspülen. O-Ringe von Schmutzpartikeln befreien.

#### Sensor einbauen

Der Einbau ist ausführlich im Kapitel 3 ab Seite 14 beschrieben. Nach dem Einbau den Sensor wieder in Prozessposition bringen (siehe Abschnitt 4.1).

WA 700/2 Betrieb

Wartung, Reinigung WA 700/2

## 5 Wartung, Reinigung

#### 5.1 Wartung

#### Wartungsplan

Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Wartungsarbeiten. Die Intervalle sind Richtwerte. Je nach Beanspruchung der Armatur (z. B. Häufigkeit des Sensorwechsels) können die Intervalle variieren.

Wartungsarbeit	Intervall	
O-Ringe im Aufnahmerohr und im Kugelhahnadapter mit beiliegen- dem Dichtungsfett fetten	halbjährlich	
Führungsstangen mit beiliegendem Schmierfett fetten	halbjährlich	
<ul> <li>Sichtprüfung:</li> <li>Zustand der O-Ringe überprüfen (Verschmutzung, Risse, Deformation). O-Ringe gegebenenfalls reinigen oder ersetzen</li> <li>Zustand der Dichtflächen überprüfen. Dichtflächen gegebenenfalls reinigen</li> <li>(Reinigen, siehe Abschnitt 5.2)</li> </ul>	halbjährlich	
Belüftungshahn auf Durchgängig- keit prüfen, gegebenenfalls reini- gen (Reinigen, siehe Abschnitt 5.2)	halbjährlich	

### 5.2 Reinigung

Verunreinungungen im Inneren der Armatur, insbesondere an den O-Ringen und an den Dichtungsflächen können zu Undichtigkeiten führen. Reinigen Sie das Innere nach Sichtprüfung mit einer Bürste und folgenden Reinigungsmitteln:

#### Reinigen

Verunreinigung	Reinigungsmittel	Einwirkzeit bei Raumtemperatur
Wasserlösliche Substanzen	Leitungswasser	beliebig
Fette und Öle	<ul> <li>warmes Wasser und Haushalts- spülmittel;</li> </ul>	- beliebig
	<ul> <li>bei starker Verun- reinigung: Brenn- spiritus</li> </ul>	maximal 5 Minuten     Hinweis: O-Ringe nach dem Reinigen gegebenenfalls nachfetten.
Kalk- und Hydroxid- beläge	Essigsäure (10 %)	beliebig

**Technische Daten** WA 700/2

#### **Technische Daten** 6

Gerätesicherheit

erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 3(3) der Richtline 97/23/EG ("Druckgeräterichtlinie").

Raumbedarf




Bild 6-1 Maßbild WA 700/2

**Betriebsdruck** 

Druckdifferenz P<sub>Innen</sub> - P<sub>Außen</sub>

-9·10<sup>4</sup> Pa Min.

(0,9 bar Unterdruck)

+2·10<sup>5</sup> Pa Max.

(2 bar Überdruck)

Betriebstem-

0 ... +60 °C, frostfrei

peratur Umgebungsstem-

0 ... +60 °C, frostfrei

peratur Lagertemperatur

-20 ... +60 °C, trocken

Gewicht

ca. 10 kg

WA 700/2 Technische Daten

Anschlüsse	Anschluss Einschweißstutzen	G2" Innengewinde	
	Spülanschluss	G1/4" Innengewinde, mit Blindstopfen und O-Ring ver- schlossen	
	Auslass Belüftungshahn	8 mm Schlauchanschluss	
Materialien	Gehäuseteile, Flansche, Sensor- Halteplatte, Arretierbolzen	Edelstahl 1.4571 und hochfeste Aluminiumlegierung AlMgCu1,5F53	
	Alle mediumberührenden Metallteile	Edelstahl 1.4571 und Edelstahl 1.4408	
	O-Ringe	FPM (Viton)	
	Kugelhähne:  – Gehäuseteile	- Edelstahl 1.4408	
	<ul><li>Dichtungen</li></ul>	<ul><li>PTFE (Teflon)</li></ul>	
	<ul><li>Schrauben</li></ul>	<ul><li>Edelstahl V4A</li></ul>	

Technische Daten WA 700/2

## Was kann Xylem für Sie tun?

Wir sind ein globales Team, das ein gemeinsames Ziel eint: innovative Lösungen zu schaffen, um den Wasserbedarf unserer Welt zu decken. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung neuer Technologien, die die Art und Weise der Wassernutzung und Wiedernutzung in der Zukunft verbessern. Wir bewegen, behandeln, analysieren Wasser und führen es in die Umwelt zurück, und wir helfen Menschen, Wasser effizient in ihren Haushalten, Gebäuden, Fabriken und landwirtschaftlichen Betrieben zu nutzen. In mehr als 150 Ländern verfügen wir über feste, langjährige Beziehungen zu Kunden, bei denen wir für unsere leistungsstarke Mischung aus führenden Produktmarken und Anwendungskompetenz, unterstützt durch eine Tradition der Innovation, bekannt sind.

Weitere Informationen darüber, wie Xylem Ihnen helfen kann, finden Sie auf xyleminc.com



#### Service und Rücksendungen:

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG WTW Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1 82362 Weilheim Germany

Tel.: +49 881 183-325 Fax: +49 881 183-414 E-Mail wtw.rma@xyleminc.com

Internet: www.WTW.com



Xylem Analytics Germany GmbH Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1 82362 Weilheim Germany